

<b>Objednávka OBJ - ZZS - 015086</b>	<b>Dodavatel:</b> Jan Potužák Polní 319 36225 Nová Role IČ: 72221232
Datum založení: 24. 1. 2024 6:46:25	<b>Odběratel:</b> Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary  IČ: 00574660 DIČ: CZ00574660  Kontakt:
Objednal:	
Termín dodání: <b>Nejkratší možný</b>	
Způsob dopravy: <b>Osobní převzetí</b>	
Způsob platby: <b>Převodem na účet (fakturou)</b>	
<b>Dodací adresa:</b>  Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C 360 06 Karlovy Vary	

Objednávám u Vás následující:

Oprava VW T6 4K6 0155

- servisní prohlídka
- výměna lišt stěračů
- kontrola, případná výměna brzd
- svítí kontrolka motoru a bliká žhavení
- občasné rozsvícení kontrolky poruchy žárovek
- úprava dobíjení nastavbové baterie (po zapnutí zapalování spojení s baterií motorovou) - špatné dobíjení nastavby

ROZŠÍŘENO O:

nefunkční měchy zadní nápravy, nesvítí panel, pojistka dobrá, oprava el. instalace seřízení LED světel diag + regloskop

odhad ceny

Kód	Název	Množ.	Jedn.	Cena za jednotku	Celkem za položku
	sp	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	brzdy	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	lišty	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	oprava poruchy motoru	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	oprava dobíjení	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	zadní náprava měchy	1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	seř světel	1	ks	500,00 Kč	500,00 Kč

Hodnota objednávky:

61 500,00 Kč