

Objednávka OBJ - ZZS - 015121	Dodavatel: Jan Potužák - Autoservis [REDACTED] Polní 319 36225 Nová Role IČ: 72221232
Datum založení: 1. 2. 2024 6:21:08	Odběratel: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary IČ: 00574660 DIČ: CZ00574660 Kontakt:
Objednal: [REDACTED]	
Termín dodání: Nejkratší možný	
Způsob dopravy: Osobní převzetí	
Způsob platby: Převodem na účet (fakturou)	
Dodací adresa: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C 360 06 Karlovy Vary	

Objednávám u Vás následující:

- MB Sprinter 3K9 2374 příprava vozu pro nasazení do Ostrova od 1.3.2024
- servisní prohlídka
 - kontrola, případná výměna brzd
 - zápach výfukových plynů, píská při akceleraci
 - přezutí na zimní pneumatiky
 - kontrola, dotažení ruční brdy, účinnost
 - příprava a provedení stk, emise
 - výměna západky bezpečnostního pasu řidiče (utržené jedno lanko)
 - výměna motorové baterie, špatný start i na kabelu

Odhad ceny

Kód	Název	Množ.	Jedn.	Cena za jednotku	Celkem za položku
	oprava	1	ks	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	SP	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	brzdy	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	pneu	4	ks	5 700,00 Kč	22 800,00 Kč
	brzda	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	stk	1	ks	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	západka	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	baterie	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč

Hodnota objednávky: 88 800,00 Kč

Schváleno 02.02.2024 09:05 [REDACTED]

Schváleno 02.02.2024 09:32 [REDACTED]