






<b>OBJEDNÁVKA</b>		číslo: 199/24/22
Datum vystavení objednávky: 29.01.2024		
Dodavatel:	<b>Lacus Technology s.r.o.</b> Zděbradská 8, 25101 ŘÍČANY IČO: 05617791, DIČ: CZ05617791	
Objednatel:	<b>Hlavní město Praha</b> , Mariánské nám. 2, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581 zastoupené <b>TRADE CENTRE PRAHA a.s.</b> Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00 IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316	
<p>Věc: Objednáváme u Vás pro objekt Čimická 848/41, Praha 8, dle cenové nabídky ze dne 24.1.2024 - příloha č.1, pravidelný roční servis a kontrola tobogánu (vnitřní část / vnější část, laminát), včetně kontroly ocelových prvků, multimediálních prvků a kontroly stavu elektroinstalace. Práce budou prováděny v souladu s BOZP.</p> <p><b>Cena celkem: 149 700,00 Kč bez DPH</b></p> <p><b>Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.</b></p> <p>Fixní termín: 29.02.2024- [redacted]</p> <p> mg. Josef Bláha Předseda představenstva</p> <p> Marta Pražáková Člen představenstva</p> <p>Na fakturu je nutné uvést objednatele dle objednávky. Faktury zasílejte společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., a to pouze elektronicky na e-mailovou adresu: <a href="mailto:faktury@tcp-as.cz">faktury@tcp-as.cz</a>!! V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, žádáme o písemné potvrzení přijetí této objednávky (s odkazem na její evidenční číslo) na e-mail: <a href="mailto:email@tcp-as.cz">email@tcp-as.cz</a>. Informaci o zpracování osobních údajů společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s., IČO 004 09 316, ke kterému dochází během procesu objednávání, si přečtěte na odkazu: <a href="http://www.tcp-as.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-dodavatelske-smlouvy">www.tcp-as.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-dodavatelske-smlouvy</a></p>		
Vystavil:	Kontroloval:	Razítko:
		 <p><b>TCP</b> TRADE CENTRE PRAHA a.s. Blanická 1008/28, 120 00 Pístitia 2 DIČ: CZ0D40931Ú Iii 00400316</p>



Říčany 24. 1. 2024

## AQUACENTRUMŠUTKA

Čimická 848/41  
182 00 Praha 8

### Cenová nabídka

Roční prohlídka skluzavek  
Provoz: Aquacentrum Šutka, Praha

#### Rozsah prací obsažený v nabídce:

1. Kontrola skluzavky (roční prohlídka) v rozsahu bodu I pozice 3 v dokumentu "PŘÍRUČKA ÚDRŽBY VODNÍ SKLUZAVKY", který si objednatel nechal zpracovat a obdržel, obsahuje:
  - 1.1. Kontrola záznamů o provedených kontrolách;
  - 1.2. Rozsah kontroly ocelových prvků:
    - 1.2.1. Kontrola ocelové nosné konstrukce:
      - a) Kontrola stavu ukotvení sloupů,
      - b) kontrola kvality povrchu ochranného nátěru a stavu kotevních prvků, povrchu nerezových ocelových prvků;
      - c) Kontrola stavu šroubových spojů, např. spojovacích spon, ramen, táhel;
  - 1.3. Rozsah kontroly prvků ze sklolaminátu (laminátu):
    - 1.3.1. Počáteční prvek a výplav:
      - a) kontrola ukotvení,
      - b) kontrola vnějšího povrchu (případná mechanická poškození, rozřezání, třísky),
      - c) povrchové spoje zábradlí a další spoje z nerezových ocel, prvků,
      - d) kontrola přítoku vody;
    - 1.3.2. Povrch vodní skluzavky - vnitřní část:
      - a) kontrola povrchu,
      - b) kontrola spojů mezi prvky (např. případné poškození) posunutí předchozích prvků tobogánu),
      - c) kontrola vyplnění spojů (včetně oprav 10 % spojů);
    - 1.3.3. Vodní plocha - vnější část:
      - a) případná kontrola těsnosti přírubových spojů,
      - b) kontrola spojů mezi U-držáky a přírubami,
      - c) kontrola těsnění přírub;
  - 1.4. Multimediální kontrola a kontrola stavu elektrinstalace:
    - a) vizuální kontrola jejího technického stavu,
    - b) zkušební test;
  - 1.5. Kontrola, provedení skluzu.
  - 1.6. Vypracování "Protokolu o kontrole".
2. Oprava drobných poškození sklolaminátových prvků, včetně poškozených/porušených spojů, prvků v množství do 2 bodů z celkového množství;
3. Drobné opravy důkazů koroze ocelové konstrukce (pokud existují);





**Upozorňujeme, že následující nabídka nezahrnuje žádné další opravy během prohlídky.**

Pro realizaci výše uvedených činností bude nezbytné, aby se Klient poskytl:

- upravenou vodu v místech, kde je tobogán napájen;
- elektrickou energii;
- skluzavky musí být mimo provoz po dobu cca 5 hodin;
- podporu při provádění výše uvedených servisních činností;

**CENA PROHLÍDKY: 149.700, -Kč bez DPH**

Pokud je počet poškozených spojů nebo bodů na povrchu skleněných vláken větší než rozsah prací, na které se vztahuje cena inspekce tobogánu, platí následující ceník:

Oprava pevných spojů: +14.700,-Kč bez DPH

Oprava měkkých spojů: +3.270,-Kč bez DPH



Lacus Technology s.r.o.  
Jednatel společnosti

Prohlašuji, že jsem provedl výběr dodavatele na základě své znalosti tržních podmínek obvyklých v místě a čtám plněně a respektoval zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

1/

i

