

## **Plocha pro kontejnery ČVUT – FSV v ulici Kolejné**

Provedené vícepráce nad rámec SOD:

- V průběhu výstavby bylo nutné provést opravu hromosvodu z důvodu špatného stavu zemnění. Na opravený zemnič bude provedena revize, která bude předložena investorovi při předání staveniště. Náklady na opravu svodu činí 8.000 Kč bez DPH.
- Při zemních pracích byly odhaleny základové konstrukce v hloubce cca 60 cm pod povrchem. Tyto konstrukce bylo nutné v určitém rozsahu odbourat hydraulickým kladivem. Cena za odbourání části základové konstrukce včetně nájezdu bagru činí 6.500 Kč bez DPH.

Celkové navýšení částky tedy činí 14.500 Kč bez DPH.

Za společnost POZKOM s.r.o.

opravy a rekonstrukce pozemních komunikací  
Za zámečkem 745/17, 158 00 Praha 5  
IČ: 02538628, DIČ: CZ02538628  
www.pozkom.cz  
Tel.: 721 121 079, 721 121 107