

Dodatek č. 03/2024

k Servisní smlouvě č. DT01/2013 ze dne 9.12.2013

1. **LINET spol. s r.o.**

se sídlem: Želečnice 5, 274 01 Slaný
zastoupen: Ing. Tomášem Kolářem MBA, Ing. Jaroslavem Chvojkou – jednatelem
IČO: 00507814
DIČ: CZ-00507814
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163
Bankovní spojení: KB Kladno, pobočka Slaný; číslo účtu: 58242141/0100

dále též jen jako **zhotovitel** na straně jedné

a

2. **Domov se zvláštním režimem Terezín**

se sídlem: nám. Čs. Armády 84, 411 55 Terezín
zastoupen: Ing. Janou Ryšánkovou
IČO: 70875308
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Č. účtu: 2001480009/6000
fax/tel.:
e-mail:

dále též jen jako **objednatel** na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 03/2024 k Servisní smlouvě ze dne 9.12.2013

I. Servisní smlouva ze dne 9.12.2013 (dále též jen jako smlouva) se mění následovně:

a) Článek IV. (Cena a platební podmínky), odst. 1 nově zní takto:

1. „Cena za servisní služby (práce), se sjednává dohodou smluvních stran a činí paušální částku **Kč 35 760,-** (slovy: třicetpěttisíc sedmsetšedesát korun českých) **ročně bez DPH**. Z této roční částky činí:

35 760,- Kč za provádění PBTK

DPH bude k fakturované částce připočteno v zákonné výši platné v době vystavení daňového dokladu. Smluvní strany se dále dohodly, že shora uvedenou paušální částku ve výši Kč 35 760,- bez DPH bude objednatel hradit měsíčními splátkami ve výši **Kč 2 980,-** (slovy: dvatisícdevětsetosmdesát korun českých) **bez DPH**.

DPH bude k fakturovaným částkám připočteno v zákonné výši platné v době vystavení daňového dokladu.

Tato cena zahrnuje:

- a) provádění periodických bezpečnostně technických kontrol zdravotnické techniky uvedené v příloze č. 1 k této smlouvě,
b) dopravu (veškeré cestovní výdaje zhotovitele) do místa provádění servisu (čl.V. odst. 1), spojenou se zajištěním PBTK v počtu 7 výjezdů

V ceně nejsou obsaženy ceny náhradních dílů a ceny materiálů použitých k opravě zdravotnické techniky a dále opravy či služby dle čl. V. odst. 5 až 8 této smlouvy.

K ceně za servisní služby zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Zahrnuje i cestovní výdaje zhotovitele.

V paušální částce není obsažena práce a doprava související s mimozáručními a pozáručními opravami výrobků. Pro mimozáruční a pozáruční opravy výrobků platí následující podmínky:

Za mimozáruční a pozáruční opravy za 30 minut práce každého technika provádějícího opravu.:

425,- Kč bez DPH u lůžek řady Terno, Beta

Minimální účtovací doba je zhotovitelem stanovena na 30 minut.

Cestovní výdaje zhotovitele:

V případě mimozáručních a pozáručních oprav je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli kromě ceny za servisní služby (čl. IV. bod 1.) této smlouvy) i **dohodnutou cenu za servisní výjezd 1 392,- Kč bez DPH.**

b) Článek IV. (Cena a platební podmínky), odst. 5 nově zní takto:

5. „Není-li umožněno zhotoviteli v případě opravy zrealizovat servis u objednatele v součinnosti s objednatelem (bez překážek na straně objednatele), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za každých započatých 30 minut s prodloužením s poskytnutím součinnosti ve výši Kč 295,- bez DPH. Za překážku na straně objednatele se považují nevyčištěné, nedesinfikované nebo neuvolněné lůžko k opravě nebo nepřítomnost osoby oprávněné k potvrzení převzetí díla (servisu). Za standardní dobu zákroku k opravě jednoho lůžka se touto smlouvou považuje max. 45 min. Pokud nelze pro překážky na straně objednatele opravu zrealizovat ani do 1 hodiny (tj. objednatel bude v prodloužení s poskytnutím součinnosti po dobu alespoň jedné hodiny) od příjezdu servisního technika (odborně způsobilé osoby), výjezd bude ukončen, oprava nebude poskytnuta a zhotovitel je oprávněn po objednatelem požadovat rovněž smluvní pokutu odpovídající výši cestovních nákladů na servisní výjezd 1 392,- Kč bez DPH. V případě výjezdu na opravu se takový marný výjezd započítá do celkového počtu výjezdů poskytovaných v souladu s čl. IV odst. 1 písm. b).“

II. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:

- a) Příloha č. 1 soupis lůžek
- b) Příloha č. 2 cenová kalkulace

V dne: **4.1. 2024**

V Želevčicích dne: **11.1. 2024**

Za objednatele

Za zhotovitele:

Příloha č. 1 k dodatku č. 03/2024

k Servisní smlouvě č. DT01/2013

(Soupis lůžek)

Domov se zvláštním režimem Terezín, nám. Čs. Armády 84, 411 55 Terezín

BETA 9 ks
MOVITA 16 ks
SENTIDA 15 ks
TERNO 59 ks

CELKEM LŮŽEK 99 ks

Modelové číslo	Výrobní číslo	Název	Umístění
1T43C1M3M0054	1515613	Terno	1.patro / Oddělení 2
1T32012040084	156097/1/T2	Terno	1.patro / Oddělení 2
1T43C1M0610A4	1850355	Terno	1.patro / Oddělení 2
1T43C1M0610A4	1850385	Terno	1.patro / Oddělení 2
1T43C1M0610A4	1850389	Terno	1.patro / Oddělení 2
1T43U1M5M0052	20080116073	Terno	1.patro / Oddělení 2
1T43U1M5M0052	20080123345	Terno	1.patro / Oddělení 2
1WIM12112101014	20200113252	Movita AM	1.patro / Oddělení 2
1WIM12112101014	20200113253	Movita AM	1.patro / Oddělení 2
1WIM12112101014	20200113258	Movita AM	1.patro / Oddělení 2
1WIM12112101014	20200113259	Movita AM	1.patro / Oddělení 2
1WIM12112101014	20200113261	Movita AM	1.patro / Oddělení 2
1T43T1M5610A4	2589721	Terno	1.patro / Oddělení 2
1T43M1M2M0054	410355	Terno	1.patro / Oddělení 2
1T43C1M3M0054	1515618	Terno	1.patro / Oddělení 3
1T43C1M3M0054	1515626	Terno	1.patro / Oddělení 3
1T32012040084	156097/1/T12	Terno	1.patro / Oddělení 3

1T43C1M0M0054	1590037	Terno	1.patro / Oddělení 3
1T43C1M0610A4	1850387	Terno	1.patro / Oddělení 3
1T43U1M5610A2	20090257053	Terno	1.patro / Oddělení 3
1T43U1M5610A2	20090257054	Terno	1.patro / Oddělení 3
1B402100A0052	20100121980	Beta	1.patro / Oddělení 3
4WIS121111011011	2019039168-0002	Sentida 01	1.patro / Oddělení 3
4WIS121111011011	2019039168-0003	Sentida 01	1.patro / Oddělení 3
4WIS121111011011	2019039168-0004	Sentida 01	1.patro / Oddělení 3
4WIS122111111011	2019039231-0001	Sentida 01	1.patro / Oddělení 3
4WIS122111111011	2019039231-0002	Sentida 01	1.patro / Oddělení 3
4WIS122111111011	2019039231-0003	Sentida 01	1.patro / Oddělení 3
4WIS122111111011	2019039231-0006	Sentida 01	1.patro / Oddělení 3
1WIM12112101014	20200113260	Movita AM	1.patro / Oddělení 3
1T43C1M3M0054	1515636	Terno	2.patro / Oddělení 4
1T43C1M0M0054	1590045	Terno	2.patro / Oddělení 4
1T43C1M0610A4	1850354	Terno	2.patro / Oddělení 4
1T43C1M0610A4	1850357	Terno	2.patro / Oddělení 4
1T43C1M0610A4	1850358	Terno	2.patro / Oddělení 4
1T43C1M0610A4	1850359	Terno	2.patro / Oddělení 4
1B402300A0059	20080039670	Beta	2.patro / Oddělení 4
1B4022050052	20120106926	Beta	2.patro / Oddělení 4
1WIM12112101014	20200113254	Movita AM	2.patro / Oddělení 4
1WIM12112101014	20200113255	Movita AM	2.patro / Oddělení 4
1WIM12112101014	20200113264	Movita AM	2.patro / Oddělení 4
1T43T1M5610A4	2176484	Terno	2.patro / Oddělení 4
1T43M1M2M0054	410349	Terno	2.patro / Oddělení 4
1T43M1M2M0054	410353	Terno	2.patro / Oddělení 4
1T43M1M2M0054	410354	Terno	2.patro / Oddělení 4

1T43M1M2M0054	410356	Terno	2.patro / Oddělení 4
1T43C1M0610A4	1850381	Terno	2.patro / Oddělení 5
4WIS122111111011	2019039231-0005	Sentida 01	2.patro / Oddělení 5
4WIS122111111011	2019039231-0007	Sentida 01	2.patro / Oddělení 5
4WIS122111111011	2019039231-0008	Sentida 01	2.patro / Oddělení 5
4WIS122111111011	2019039231-0009	Sentida 01	2.patro / Oddělení 5
1WIM12112101014	20200113250	Movita AM	2.patro / Oddělení 5
1WIM12112101014	20200113251	Movita AM	2.patro / Oddělení 5
1WIM12112101014	20200113256	Movita AM	2.patro / Oddělení 5
1WIM12112101014	20200113257	Movita AM	2.patro / Oddělení 5
1WIM12112101014	20200113262	Movita AM	2.patro / Oddělení 5
1WIM12112101014	20200113263	Movita AM	2.patro / Oddělení 5
1WIM12112101014	20210293369	Movita AM	2.patro / Oddělení 5
1T43M1M0M0054	816997/10/62	Terno	2.patro / Oddělení 5
1T43C1M3M0054	1515635	Terno	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M0610A4	1850356	Terno	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M0610A4	1850362	Terno	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M0610A4	1850363	Terno	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M0610A4	1850364	Terno	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M0610A4	1850365	Terno	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M0610A4	1850366	Terno	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M0610A4	1850369	Terno	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M0610A4	1850370	Terno	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M0610A4	1850374	Terno	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M0610A4	1850377	Terno	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M0610A4	1850378	Terno	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M0610A4	1850379	Terno	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M0610A4	1850380	Terno	3.patro / Oddělení 6

1T43C1M0610A4	1850382	Terno	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M0610A4	1850383	Terno	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M0610A4	1850384	Terno	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M0610A4	1850386	Terno	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M0610A4	1850388	Terno	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M0610A4	1850390	Terno	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M0610A4	1850392	Terno	3.patro / Oddělení 6
1B4022205005B	20060038904	Beta	3.patro / Oddělení 6
1B402300A0059	20080039660	Beta	3.patro / Oddělení 6
1B402300A0059	20080039666	Beta	3.patro / Oddělení 6
1T43U1M5M0052	20100102870	Terno	3.patro / Oddělení 6
1B402100A0052	20100121978	Beta	3.patro / Oddělení 6
1B402100A0052	20100121984	Beta	3.patro / Oddělení 6
4WIS122111111011	2019039231-0004	Sentida 01	3.patro / Oddělení 6
1T43C1M3M0054	1515611	Terno	Pražská / Pražská
1T43C1M3M0054	1515639	Terno	Pražská / Pražská
1T43C1M3M0054	1515644	Terno	Pražská / Pražská
1T32012040084	156097/1/T10	Terno	Pražská / Pražská
1T32012040084	156097/1/T11	Terno	Pražská / Pražská
1T43C1M0M0054	1642281	Terno	Pražská / Pražská
1T43C1M0610A4	1850353	Terno	Pražská / Pražská
1T43C1M0610A4	1850375	Terno	Pražská / Pražská
1B402100A0052	20100121982	Beta	Pražská / Pražská
4WIS121111011011	2019039168-0001	Sentida 01	Pražská / Pražská
4WIS121111011011	2019039168-0005	Sentida 01	Pražská / Pražská
4WIS122111111011	2019039231-0010	Sentida 01	Pražská / Pražská

**Příloha č. 2 k dodatku č. 03/2024
k Servisní smlouvě č. DT01/2013
(Cenová kalkulace)**

Domov se zvláštním režimem Terezín, nám. Čs. Armády 84, 411 55 Terezín

Popis	Množství	Cena za lůžko za rok	Celkem/rok
3* Servisní smlouva	99 ks	361,21 Kč	35 760 Kč

Ceny jsou bez DPH

