

číslo 3/2024	07.02.2024	Číslo smlouvy	2024/00175	310 622,00 Kč
--------------	------------	---------------	------------	---------------

SP	Popis	Práce	ND	Celkem	s/n	Nákladové středisko	Název NS
822539	při zapnutí piskající ton, nejde vypnout, nereaguje	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244541		
822624	vertikálně neoráží levou polovinu tisku	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192367333071016410793573		
822542	na displeji chybová hláška IRRUPTION	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244989		
822633	Nežde přihlásit do terminálu, hlásí "Irruption" (chybí TTK klíč)	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	170457333071016401312261		
822634	Nefunguje Pos terminál, píše IRRUPTION a chybí TTK klíč.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163357333071016401244984		
822817	nefunkční tisk	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312750		
823204	neposouvá papír	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192367333071016410793892		
823205	nepromítnuté platby kartou	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	163347333071016401244516		
823330	neposunuje papír	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192367333071016410793793		
823212	Nefunkční terminál pos hlásí , Irruption	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	170457333071016401313369		
823658	nefunkční , hláška "Irruption"	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	170457333071016401312535		
823784	nefunkční bezkontakt, prasklý displej	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	171687333071016401587639		
823665	Z místa od kud vyjíždějí papírky se zlomila pacička co drží váleček	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244614		
823668	Tiskárna neodvíjí papír. Bez viditelného poškození	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312164		
823669	Přes displej bliká nápis Irruption -, nelze používat. Bez viditelného poškození.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244562		
823670	Přes displej svítí nápis IRRUPTION! a nefunguje. bez viditelného poškození.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312407		
823671	Stále hlásí vyjmutí karty, přestože je slot prázdný. Bez viditelného poškození.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171687333071016401587608		
823672	Sám se vypíná, někdy nejde ani zapnout. Bez viditelného poškození.	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	192367333071016410793519		
823679	hlásí vyjměte kartu	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192157333071016410517278		
823989	zařízení nejde zapnout	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163347333071016401244449		
823990	nefunkční tisk, papír se neposouvá	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171687333071016401587766		
824071	Netiskne	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192797333071016411421609		
823991	Uložené háčky (opotřebování materiálu)	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171737333071016401599621		
823993	Chybí TTK klíč	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401245076		
823994	Netiskne, ulomený háček (opotřebování materiálu)	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312948		

824121	nefunkční tiskárna, baterie po výměně	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244958		
824515	Post terminál netiskne.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192367333071016410794480		
824464	nefunkční terminál - irruption	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	192797333071016411423587		
824465	POS špatně tiskne - text je vytištěn přes sebe.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244883		
824466	Zmodralá obrazovka	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163357333071016401244903		
824467	POS (92) netiskne viz papír u u POS	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401313203		
824469	Nefunkční tisk	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171737333071016401599625		
824701	Modrá obrazovka, vůbec nereaguje.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	170457333071016401312380		
825125	neposouvá kotouček	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171697333071016401587726		
825130	modrá obrazovka a nápis Irruption a -(tento smajlík	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163357333071016401244991		
825158	Netiskne	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401245074		
825493	IRRUPTION	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163357333071016401244901		
825494	IRRUPTION	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171447333071016401525477		
825497	chybí TTK klíč, nutný servisní zásah	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312311		
825501	IRRUPTION	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163357333071016401244928		
826276	IRRUPTION	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163357333071016401244842		
826277	netiskne, posun papíru	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312886		
826278	IRRUPTION	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163347333071016401244504		
826279	rychle se vypíná a vypíná, nefunkční platba kartou	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	192367333071016410794393		
826280	chybová hláška: Chybí TTK klíč, jenutný servisní zásah	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163357333071016401244906		
826281	Irruption	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	170457333071016401312705		
826509	Nefunkční bezkontaktní placení, pouze fyzicky kartou.	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	171737333071016401599294		
826510	Při tisku se vypíná, výměna barevné nepomohla.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	171447333071016401525570		
826511	Irruption	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163347333071016401244522		
826512	Irruption, netiskne.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244671		
827059	Špatně tiskne, nejsou vidět čísla na tlačítkách.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171447333071016401525449		
827060	Netiskne.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312246		
827061	Irruption	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163347333071016401244352		
827074	Netiskne.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192797333071016411424161		
827062	Netiskne.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192367333071016410794438		

827088	Nevyžijí papír při tisku.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401245121		
827584	Nefunguje posun papíru.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192797333071016411421338		
827586	Terminál se nezapne, nenabíjí baterii.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192367333071016410793560		
827587	Irruption	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171737333071016401599274		
827539	Chybi TTK klíč, modrý displej.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	170457333071016401312041		
827540	Irruption	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244552		
829122	Nefunkční tisk.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	192367333071016410793541		
828681	Irruption	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	170457333071016401312403		
828685	Nefunkční POS	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244534		
828686	Irruption.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244917		
829123	Nevyžijí papír z tiskárny.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171447333071016401525700		
829124	Nejde spustit.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244889		
829125	Neposouvá papír při tisku.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171697333071016401587802		
829126	Netiskne, neposouvá papír.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244939		
829127	Neúplný tisk, nelze přečíst.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171697333071016401587809		
829128	Irruption, chybi TTK klíč.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163357333071016401245089		
829129	Nefunkční platba kartou.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171447333071016401525553		
829130	Irruption.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163357333071016401244554		
829131	Irruption.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244557		
829132	Irruption.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163357333071016401244610		
829237	Nefunguje platba kartou	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171697333071016401587821		
829218	Terminál stále píše vyjměte kartu a piská.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171737333071016401599288		
829219	Nelze zapnout, po vložení na nabíječku hlásí Irruption.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244861		
829238	Tiskárna - ztráta osičky.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171687333071016401587568		
829220	Špatně tiskne.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401313381		
829221	Nejde zapnout.	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	170457333071016401312305		
829222	Irruption.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171447333071016401525632		
829223	Rušení plateb.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	171447333071016401525599		
829224	Nefunkční bezkontaktní čtečka.	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	163347333071016401244389		
829225	Irruption.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312566		

829651	Iruption.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	1923673330710164010794450		
829241	Netiskne.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163347333071016401244444		
829242	Terminál se stále restartuje, nespustí se.	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	171687333071016401587574		
829652	Hlásí chybu "Iruption", chybí TTK klíče.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163357333071016401244527		
829653	Hlásí chybu "Iruption", chybí TTK klíče.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163357333071016401244830		
829654	POS se vypíná a špatně nabíjí. Chyba Iruption.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401245107		
829664	Iruption.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163347333071016401244457		
829666	Iruption.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	171737333071016401599628		
831025	Účtenka vyjíždí velmi pomalu.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171687333071016401587636		
831026	Chybný tisk.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	1923673330710164010794385		
831027	Poškozený horní plast, nejde tisk výzev a platby kartou.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171687333071016401587615		
831028	Nefunkční připojení bluetooth, nejde zapnout bluetooth, vypadlá ikona.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312845		
831030	Nefunkční tisk.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312264		
831031	Hlásí: Vyjměte kartu a piská.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	2035973330710164018885401		
832508	Chybí TTK klíč, je nutný servisní zásah.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	2028173330710164017390002		
832509	Nenabíjí ve stojanu, špatně vysouvá papír, pomalý tisk, seká se před dokončením platby.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171447333071016401525786		
832510	Tiskama netiskne doklad.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312929		
832511	Hlásí chybu "Iruption", chybí TTK klíče.	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	170457333071016401312278		
832512	Nečitelný tisk.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	2028173330710164017389483		
832854	Nefunkční displej - problikává.	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	171697333071016401587755		
832856	Ulomené háčky (opotřebování materiálu).	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401245095		
832857	Terminál netiskne strženky nevyjíždí papír	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312115		
832860	Iruption a vyjel lístek chybí TTK klíč	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	1923673330710164010793722		
832862	Prasklý kryt, chyba tisku.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	170457333071016401312834		
832863	Nefunkční tisk.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163347333071016401244371		
833241	Hlásí chybu "Iruption".	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	163357333071016401244606		
833242	Terminál hlásí: terminál blokováno, báze nedostupná, chyba TCP.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	163357333071016401244905		
833271	Tiskne slabě, místy úplně nečitelné údaje.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	1927973330710164011424668		
833244	Nevyjíždí lístek.	2 115,00 Kč	868,00 Kč	2 983,00 Kč	171687333071016401587603		

833245	Hlásí chybu "Irruption".	1 057,00 Kč	429,00 Kč	1 486,00 Kč	170457333071016401312359		
833246	Špatný tisk.	2 115,00 Kč	2 423,00 Kč	4 538,00 Kč	170457333071016401312876		