

# -175 120170

## Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 39/2017  
podle smlouvy č. 1651102701

Počet příloh: 1

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
<b>Jehož jménem jedná:</b> Ing. Tomáš DVORÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		<b>Jchož jménem jedná:</b> Robert Hnátek - jednatel		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRD 110 TDI SW VP	<b>Uživatel techniky:</b> 349300 Olomouc <b>Dislokace techniky:</b> Olomouc plk.gšt, Miroslav MURČEK velitel úvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
<b>Evidenční číslo:</b>	022-16-32	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> nrtm. Piňos Roman [redacted]		
<b>Rok výroby:</b>	2005			
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	NE – drobná oprava			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: [redacted] <i>Peru na vědomí.</i>		Ing. Lubomír Kufčák hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis		
<b>Za zástupce pro věci technické</b> S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		mjr. Ing. Martin Rakušan, razítko a podpis		
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix				
<b>Místo:</b> Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň				
<b>Termín (dobu) ukončení poskytování služby:</b> 70 pracovních dnů od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.39	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.39	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:	Autolakovna Vofíšek s.r.o.			
<b>Subdodavatel (.....)</b>				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				667 261,30
Nabídková cena celkem 667 261,30 Kč bez DPH, 807 386,17 Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		V Praze dne: 27.06.2017		
V Praze dne: 15.06.2017	[redacted] Ině podepsal Marek Veselý dn: 2017.06.15 12:05:04	[redacted]		
Za poskytovatele: [redacted] jednatel		Za objednatele: [redacted] Ing. T		

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 39/2017,  
Rámcová smlouva č.: 165110270Servisní sazba  
640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál		Počet hodin	Práce (Kč bez DPH)	SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Popis				
1.1	Oprava po dopravní neh. - karoserie	ASB710200	Blatník přední pravý	1			
1.2	Oprava po dopravní neh. - karoserie	ASB710260	Bok blatníku př. pravý	1			
1.3	Oprava po dopravní neh. - karoserie	302532	Matice	26			
1.4	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AVP500170	Šroub	28			
1.5	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AK616011	Průžina matice	10			
1.6	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AM605066	Šroub	10			
1.7	Oprava po dopravní neh. - karoserie	RU612253	Nýr	50			
1.8	Oprava po dopravní neh. - karoserie	RU612373L	Nýr	10			
1.9	Oprava po dopravní neh. - karoserie	79051	Samojistící matice	2			
1.10	Oprava po dopravní neh. - karoserie	XGB000030	Blikač boční pravý	1			
1.11	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AWJ710181	Nadkoř	1			
1.12	Oprava po dopravní neh. - karoserie	LH053803	Kryt nadkoř	1			
1.13	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AR608021L	Šroub	11			
1.14	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AR608031L	Šroub	1			
1.15	Oprava po dopravní neh. - karoserie	MWC9832PMA	Příchytka	3			
1.16	Oprava po dopravní neh. - karoserie	BRC5803	podložka	3			
1.17	Oprava po dopravní neh. - karoserie	CZ44705L	Samojistící matice	10			
1.18	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AB614061L	Šroub	10			
1.19	Oprava po dopravní neh. - karoserie	MRC9378	Rozšířený blatníku	1			
1.20	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AFU1075	Příchytka	20			
1.21	Oprava po dopravní neh. - karoserie	EBN500061	Nášlapové plechy blat.	1			
1.22	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AWR2214	Mřížka blatníku toperl	1			
1.23	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AB608088	Šroub	10			
1.24	Oprava po dopravní neh. - karoserie	RTC3745	Samojistící matice	10			
1.25	Oprava po dopravní neh. - karoserie	MRC9998	Těsnění	1			
1.26	Oprava po dopravní neh. - karoserie	BTR6188	Mřížka blatníku sání vz.	1			
1.27	Oprava po dopravní neh. - karoserie	359526	Šroub	5			
1.28	Oprava po dopravní neh. - karoserie	VPLDP0105	Přední nárazník	1			
1.29	Oprava po dopravní neh. - karoserie	RTC9547	Přední ochranný rám	1			
1.30	Oprava po dopravní neh. - karoserie	MTC5083	Drážka zpět.zrcátka prav	1			
1.31	Oprava po dopravní neh. - karoserie	MTC5084	Zpětné zrcátko pravé	1			
1.32	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AKA710800LYQ	Střecha	1			
1.33	Oprava po dopravní neh. - karoserie	MTCA994	Těsnění	1			
1.34	Oprava po dopravní neh. - karoserie	UR055344	Těsnící podložka	1			
1.35	Oprava po dopravní neh. - karoserie	LR055343	Těsnící kroužek	2			
1.36	Oprava po dopravní neh. - karoserie	MXC3680	Těsnění	1			
1.37	Oprava po dopravní neh. - karoserie	LR053842	Těsnění	1			
1.38	Oprava po dopravní neh. - karoserie	MXC3684	Těsnění	1			
1.39	Oprava po dopravní neh. - karoserie	MXC3685	Těsnění	1			
1.40	Oprava po dopravní neh. - karoserie	ANR4583PM	Ocelový disk kola	1			
1.41	Oprava po dopravní neh. - karoserie	.147706	Mazadlo 400 ml	2			

P.č.	Úkon	Materiál				Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	Práce (Kč bez DPH)	SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis						
2.1	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	LR060121	1	ks	Přední náprava						
2.2	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	LR041266	2	ks	Přední poděl.ramena						
2.3	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RYF5000270	2	ks	Šroub						
2.4	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	ANR6971	4	ks	Silentblok ulož.ramena						
2.5	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RYF500260	2	ks	Podložka						
2.6	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	NY120046	2	ks	Matice						
2.7	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RYG501550	4	ks	Šroub						
2.8	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	ANR3140	6	ks	Matice						
2.9	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RB1100031	1	ks	Panhardská tyč						
2.10	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RYG501560	2	ks	Matice						
2.11	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	NRG9448	1	ks	Pružina tlumiče Levá						
2.12	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	NRG9449	1	ks	Pružina tlumiče Pravá						
2.13	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RSC100050	2	ks	Tlumiče						
2.14	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	F5110256	5	ks	Šroub						
2.15	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	NRG9700	2	ks	Sedlo pružiny spodní						
2.16	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	NTC1888	2	ks	Táhla př.stabilizátoru						
2.17	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	NV116041L	2	ks	Matice						
2.18	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RYG501480	2	ks	Šroub						
2.19	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	552819	4	ks	Silentblok táhla př.stab						
2.20	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	NTC6828	2	ks	Uložení př.stabilizátoru						
2.21	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	LR041267	1	ks	Spojovka řízení zadní						
2.22	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	ANR2860	1	ks	Spojovka řízení př.						
2.23	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	ANR2859	1	ks	Uložení spojovací tyče						
2.24	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RTC5869	1	ks	Čep řízení RH						
2.25	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	577898	2	ks	Klema						
2.26	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	BH604151L	2	ks	Šroub						
2.27	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	NY604041L	2	ks	Matice						
2.28	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RTC4472	1	ks	Tlumiče řízení						
2.29	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RBG000010	1	ks	Skládaný čep řízení						
2.30	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	LR003156	2,4	l	Olej přední diferenciál						
2.31	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	147707	2	ks	Čistič 500 ml						
2.32	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava		1	ks	Geometrie nápravy						
3.1	Motor - oprava	MJNL00910	1	ks	Přepady paliva						
3.2	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje						
3.3	Motor - oprava	LH500170	1	ks	Hadice odvětrání						
3.4	Motor - oprava	CN100258L	2	ks	Spona 25 mm						
3.5	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20 mm						





## KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 39/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 165110270  
dle Požadavkového listu č. 39/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	349300 Olomouc		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDI SW VP	VPZ	022 16-32
VIN	SALLDBAF85A690601		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA ŠASÍ, ELEKTROINSTALACE

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 39


5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 39

6. Cenová kalkulace:


Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 39			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 39			
Kooperace:				
Ostatní náklady:	Autolakovna Vofíšek s.r.o.			
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				667 261,30

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 70 pracovních dnů  
od podepsání nabídky objednatelem

Marek Veselý  podepsal Marek Veselý  
2017.06.15 12:01:25

V Praze

dne: 15.06.2017 Za poskytovatele: Marek Veselý  servisu  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V

dne: Za odběratele: .....  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: [ 39/2017,  
Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba  
640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál		Práce	SUBDODÁVKA	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)			
		Popis	Podložka						
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)	(Kč bez DPH)
1.1	Oprava po dopravní neh. - karoserie	ASB710200	1	ks	Blatník přední pravý				
1.2	Oprava po dopravní neh. - karoserie	ASB710260	1	ks	Bok blatníku Př.pravý				
1.3	Oprava po dopravní neh. - karoserie	302532	26	ks	Matice				
1.4	Oprava po dopravní neh. - karoserie	APP500170	28	ks	Šroub				
1.5	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AK616011	10	ks	Pružná matice				
1.6	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AM605066	10	ks	Šroub				
1.7	Oprava po dopravní neh. - karoserie	RUG12253	50	ks	Nýt				
1.8	Oprava po dopravní neh. - karoserie	RUG12373L	10	ks	Nýt				
1.9	Oprava po dopravní neh. - karoserie	79051	2	ks	Samojistící matice				
1.10	Oprava po dopravní neh. - karoserie	XGB000030	1	ks	Blikač boční pravý				
1.11	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AWJ710181	1	ks	Nadkoi				
1.12	Oprava po dopravní neh. - karoserie	LR053803	1	ks	Krýč nadkoi				
1.13	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AR608021L	11	ks	Šroub				
1.14	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AR608031L	1	ks	Šroub				
1.15	Oprava po dopravní neh. - karoserie	MWC9832PMA	3	ks	Přichytka				
1.16	Oprava po dopravní neh. - karoserie	BRC5803	3	ks	Podložka				
1.17	Oprava po dopravní neh. - karoserie	CZA4705L	10	ks	Samojistící matice				
1.18	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AB614061L	10	ks	Šroub				
1.19	Oprava po dopravní neh. - karoserie	MRC9378	1	ks	Rozšířený blatníku				
1.20	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AFUJ075	20	ks	Přichytka				
1.21	Oprava po dopravní neh. - karoserie	EBNS00061	1	ks	Nášlapové plechy blat.				
1.22	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AWR2214	1	ks	Mřížka blatníku topení				
1.23	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AB608088	10	ks	Šroub				
1.24	Oprava po dopravní neh. - karoserie	RTC3745	10	ks	Samojistící matice				
1.25	Oprava po dopravní neh. - karoserie	MRC9998	1	ks	Těsnění				
1.26	Oprava po dopravní neh. - karoserie	BTR6188	1	ks	Mřížka blatníku sání vz.				
1.27	Oprava po dopravní neh. - karoserie	359526	5	ks	Šroub				
1.28	Oprava po dopravní neh. - karoserie	VPI0P0105	1	ks	Přední nárazník				
1.29	Oprava po dopravní neh. - karoserie	RTC9547	1	ks	Přední ochranný rám				
1.30	Oprava po dopravní neh. - karoserie	MTC5083	1	ks	Držák zpět.zrcátka prav				
1.31	Oprava po dopravní neh. - karoserie	MTC5084	1	ks	Zpětné zrcátko pravé				
1.32	Oprava po dopravní neh. - karoserie	AKA710800LYQ	1	ks	Střecha				
1.33	Oprava po dopravní neh. - karoserie	MTC4994	1	ks	Těsnění				
1.34	Oprava po dopravní neh. - karoserie	LR055344	1	ks	Těsnící podložka				
1.35	Oprava po dopravní neh. - karoserie	LR055343	2	ks	Těsnící kroužek				
1.36	Oprava po dopravní neh. - karoserie	MXC3680	1	ks	Těsnění				
1.37	Oprava po dopravní neh. - karoserie	LR053842	1	ks	Těsnění				
1.38	Oprava po dopravní neh. - karoserie	MXC3684	1	ks	Těsnění				
1.39	Oprava po dopravní neh. - karoserie	MXC3685	1	ks	Těsnění				
1.40	Oprava po dopravní neh. - karoserie	ANR4583PM	1	ks	Ocelový disk kola				
1.41	Oprava po dopravní neh. - karoserie	147706	2	ks	Mazadío 400 ml				

P.č.	Úkon	Materiál		Práce	SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)			
		RN	Popsis				Počet jedin.	Měrná jedin.	Cena za 1ks (Kč bez DPH)
2.1	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	LH060121	Přední náprava	1	ks				
2.2	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	LH041266	Přední podélná ramena	2	ks				
2.3	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RYF5000270	Šroub	2	ks				
2.4	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	ANR6971	Silentblok ulož. ramen	4	ks				
2.5	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RYF500260	Podložka	2	ks				
2.6	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	NY120046	Matice	2	ks				
2.7	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RYG501550	Šroub	4	ks				
2.8	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	ANR3140	Matice	6	ks				
2.9	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RBI100031	Panhardská tyč	1	ks				
2.10	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RYG501560	Matice	2	ks				
2.11	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	NRG9448	Pružina tlumiče Levá	1	ks				
2.12	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	NRG9449	Pružina tlumiče Pravá	1	ks				
2.13	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RSC100050	Tlumiče	2	ks				
2.14	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	FS110256	Šroub	5	ks				
2.15	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	NRG9700	Sedlo pružiny spodní	2	ks				
2.16	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	NTC1888	Táhla př.stabilizátoru	2	ks				
2.17	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	NV116041L	Matice	2	ks				
2.18	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RYG501480	Šroub	2	ks				
2.19	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	SS2819	Silentblok táhla př.stab	4	ks				
2.20	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	NTG6828	Uložení př.stabilizátoru	2	ks				
2.21	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	LH041267	Spojovacka řízení zadní	1	ks				
2.22	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	ANR2860	Spojovacka řízení př.	1	ks				
2.23	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	ANR2859	Uložení spojovací tyče	1	ks				
2.24	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RTG5869	Čep řízení RH	1	ks				
2.25	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	.577898	Klema	2	ks				
2.26	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	BH604151L	Šroub	2	ks				
2.27	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	NY604041L	Matice	2	ks				
2.28	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RTG4472	Tlumič řízení	1	ks				
2.29	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	RBG000010	Skládaný čep řízení	1	ks				
2.30	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	LH003156	Oljei přední diferenciál	2,4	l				
2.31	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava	147707	Čistíč 500 ml	2	ks				
2.32	Oprava po dopravní neh. - Př.náprava		Geometrie nápravy	1	ks				
3.1	Motor - oprava	MJN100910	Separátor paliva	1	ks				
3.2	Motor - oprava	ERR1471	Separátor oleje	1	ks				
3.3	Motor - oprava	LH500170	Hadice odvětrání	1	ks				
3.4	Motor - oprava	CN100258L	Spona 25 mm	2	ks				
3.5	Motor - oprava	CN100208L	Spona 20 mm	2	ks				





