

-175120161



MOCRX005MATC

Nabídka na poskytování služby na základě požadavkového listu č. 3/2017 podle smlouvy č. 165110227

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychanova 1, 160 01 Praha 6	Poskytovatel: STV GROUP a.s. Žitná 45, Praha 1, PSČ: 110 00			
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK	Jehož jménem jedná: Ing. Bohumír Pospíšil Předseda správní rady a Statutární ředitel			
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav SRBA Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	Kontaktní osoba: Ing. Milan Smetana Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]			
Typ/modifikace techniky: Pozorovací přístroje BVP-2	Uživatel techniky: 515300 Práslavice Dislokace techniky: Práslavice			
Exekuční číslo: Dle přílohy PL 3 2017	prk. Ing. Miroslav Vybíhal <i>velitel územní</i> <i>hustota územní příjmu</i>			
Rok výroby:	Zástupce uživatele <i>velitel techniky stanice</i>			
SOI a/aneb/ rozsah: KK - KOPROVA KONT.	por. Ing. Michal Ehrenberger [redacted] <i>hustota územní příjmu - kicbot</i>			
Vyjádření zástupce SOI k provedení SOI: SOI V RUSLAVU KK				
Číslo telefonu: [redacted]	Ing. Marek MAGDOŇ [redacted] 095 [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení a podpis			
- 2 -05- 2017				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Oprava optických přístrojů v souladu s technickou dokumentací TP-OPTICS-001-15 (DND-5), TP-OPTICS-002-16 (BPK-3K), TP-OPTICS-002-13 (TKN-3BP)				
Místo: STV GROUP a.s., areál Poliářských strojireň, Bořiny 1115, 572 01, Polička - Horní Předměstí				
Termín (dobu) ukončení poskytování služby: do 12ti dnů po schválení nabídky na poskytování služby				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Sířeniý popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní výkony:	Převzetí a předání techniky, zpracování protokolů, náklady na logistiku, zásobování, dopravu a ostatní režijní náklady	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:	Oprava optických přístrojů	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:	Ostatní provozní náklady	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Subdodavatel:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Náklady na vlastní výkony:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Celkem bez DPH:				1 966 745,00
Nabídková cena celkem 1 966 745,00 Kč bez DPH, 2 379 761,45 Kč s DPH				
Zástupce poskytovatele: Ing. Milan Smetana, [redacted] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení a podpis</i>				
V Poličce dne: 30. [redacted]	V Praze dne: 27. 06. 2017			
Za poskytovatele: [redacted] Ing. [redacted] Předseda [redacted] Statutární ředitel	STV GROUP a.s. objednatel: Sídliště Polička Bořiny 1115 572 01 Polička			

*) nelhodící se škrtněte

Nabídka na poskytování služby
na základě požadavkového listu č. 3/2017
podle smlouvy č. 165110227

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: STV GROUP a.s. Žitná 45, Praha 1, PSČ: 110 00	
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK		Jehož jménem jedná: Ing. Bohumír Pospíšil Předseda správní rady a Statutární ředitel	
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav SRBA Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Ing. Milan Smetana Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	Pozorovací přístroje BVP-2	Uživatel techniky:	515300 Přešlavice
Evidenční číslo:	Dle přílohy PL 3/2017	Dislokace techniky:	Přešlavice
Rok výroby:		pplk. Ing. Miroslav Vybíhal velitel úvodu hodnost, titul, jméno, příjmení	
SOJ ano/ne; rozsah:		Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) por. Ing. Michal Ehrenberger, [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení, telefon:	
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:			
Číslo telefonu:	 hodnost, titul, jméno, příjmení, razítka, datum a podpis	
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Oprava optických přístrojů v souladu s technickou dokumentací TP-OPTICS-001-15 (DND-5), TP-OPTICS-002-16 (HPK-3R), TP-OPTICS-002-13 (TKN-3BP)			
Místo: STV GROUP a.s., areál Poličských strojiren, Bořiny 1145, 572 01, Polička – Horní Předměstí			
Termín (doha) ukončení poskytování služby: do 120 dnů po schválení nabídky na poskytování služby			
Nabídková cena			
Poskytovatel:			
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek
Náklady na vlastní výkony:	Převzetí a předání techniky, zpracování protokolů, náklady na logistiku, zásobování, dopravu a ostatní režijní náklady	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál	[redacted]	[redacted]
Kooperace:	Oprava optických přístrojů	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:	Ostatní provozní náklady	[redacted]	[redacted]
Subdodavatel:			
Náklady na vlastní výkony:			
Materiálové náklady:			
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Celkem bez DPH:			1 966 745,00
Nabídková cena celkem 1 966 745,00 Kč bez DPH, 2 379 761,45 Kč s DPH			
Zástupce poskytovatele: Ing. Milan Smetana, [redacted] [redacted] úřad, hodnost, příjmení, razítka			
V Poličce	dne: 30. [redacted]	V Praze	dne: 27. 06. 2017
Za poskytovatele: [redacted] Ing. [redacted] Předseda [redacted] Sta [redacted]		Za objednatele: [redacted] STV GROUP a.s. disloko Polička ny 1145 01 Polička	Ing. T. [redacted]

*) - nelhodící se škrtněte



Příloha k nabídce na poskytování služby na základě požadavkovému listu č. 03/2017

P.č.	Úkon	Materiál	Počet hodin	Cena materiálu (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
	DND-5, 0521	VPZ I				892-56-17			
	Poskytovatel:								
	Převzetí a předání techniky, zpracování protokolů	kancelářské potřeby	4						
	Náklady na logistiku, zásobování, dopravu a ostatní režijní náklady		4						
	Subdodavatel: (OPTICS TRADE spol. s r. o.)								
1	Defekce - detekční protokol. Demontáž na podskupiny Demontáž podskupin na díly, vyřazení nevyhovujících dílů, provedení mechanických a optických renovací. Mechanická úprava blokuláru. Výroba Hranol vstup, rozpýlka 5. Blokulár renovace. Obnova povrchových úprav Oprava nevyhovujících dílů, montáž optických členů, montáž podskupin. Odstranění zjištěných závad. Montáž podskupin do tělesa přístroje a jejich hermetizace. Po sestavení přístroje provést předepsaná dílenská seřízení, měření a zkoušení Oprava povrchových úprav Oprava příslušenství Provedení předepsaných kontrolních měření a zkoušek. Provedení kontrolních zkoušek a kontrolů SOJ	čistič prostředky, papír barvy, ředidlo mikrokanaček, náhradní díly Příslušenství							
	CELKEM	VPZ	8,00						
	BPK-3R, 0503								
	Poskytovatel:								
	Převzetí a předání techniky, zpracování protokolů	kancelářské potřeby	4						
	Náklady na logistiku, zásobování, dopravu a ostatní režijní náklady		4						
	Subdodavatel: (OPTICS TRADE spol. s r. o.)								
2	Demontáž podskupin na díly, vyřazení nevyhovujících dílů, provedení mechanických a optických renovací. Obnova povrchových úprav Výměna nevyhovujících dílů, čističí optických členů, montáž podskupin. Odstranění zjištěných závad. Montáž podskupin do tělesa přístroje a jejich hermetizace. Po sestavení přístroje provést předepsaná dílenská seřízení, měření a zkoušení Oprava povrchových úprav Oprava příslušenství Provedení předepsaných kontrolních měření a zkoušek. Provedení kontrolních zkoušek a kontrolů SOJ	telemetr, náhradní díly barvy, ředidlo mikrokanaček, náhradní díly Příslušenství							
	CELKEM	VPZ	8,00						
	DND-5, 0525								
	Poskytovatel:								
	Převzetí a předání techniky, zpracování protokolů	kancelářské potřeby	4						
	Náklady na logistiku, zásobování, dopravu a ostatní režijní náklady		4						
	Subdodavatel: (OPTICS TRADE spol. s r. o.)								
3	Defekce - detekční protokol. Demontáž na podskupiny Demontáž podskupin na díly, vyřazení nevyhovujících dílů, provedení mechanických a optických renovací. Mechanická úprava blokuláru. Výroba Hranol vstup, rozpýlka 5. Blokulár renovace. Obnova povrchových úprav Oprava nevyhovujících dílů, čističí optických členů, montáž podskupin. Odstranění zjištěných závad. Montáž podskupin do tělesa přístroje a jejich hermetizace. Po sestavení přístroje provést předepsaná dílenská seřízení, měření a zkoušení Oprava povrchových úprav Oprava příslušenství Provedení předepsaných kontrolních měření a zkoušek. Provedení kontrolních zkoušek a kontrolů SOJ	čistič prostředky, papír Hranol, rozpýlka barvy, ředidlo mikrokanaček, náhradní díly Příslušenství							
	CELKEM		8,00						
				133 340,00	31 940,00	14 920,00	486,00	180 666,00	218 592,86

P.č.	Úkon	Matantál	Počet hodin	Cena materiálu (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
	Úkon								
	DND-5, 0411	VPZ						895-22-42	
	Poskytovatel:								
	Převzetí a předání techniky, zpracování protokolů	kancelářské potřeby	4						
	Náklady na logistiku, zásobování, dopravu a ostatní režijní náklady		4						
	Subdávatel (OPTICS TRADE spol. s r.o.)								
	Defekce, defektační protokol. Demontáž na podskupiny	čisticí prostředky, papír							
	Demontáž podskupin na díly, vyřazení nevyhovujících dílů, provedení mechanických a optických renovací.								
	Mechanická úprava biokuláru. Výroba Hranol vstup, rozptylka 5. Biokulár renovace.	bary, ředidlo							
	Obnova povrchových úprav	mikrokanálek, náhradní díly							
	Oprava nevyhovujících dílů. Čištění optických členů, montáž podskupin. Odstranění zjištěných závad. Montáž podskupin do tělesa přístroje a jejich hermetizace. Po sestavení přístroje provést předepsaná dílenská seřízení, měření a zkoušení	Příslušenství							
	Oprava příslušenství								
	Provedení předepsaných kontrolních měření a zkoušek.								
	Provedení kontrolních zkoušek a kontrol SOJ		8,00						
	CELKEM	VPZ							
	TKN-3BP, 0403								
	Poskytovatel:								
	Převzetí a předání techniky, zpracování protokolů	kancelářské potřeby	4						
	Náklady na logistiku, zásobování, dopravu a ostatní režijní náklady		4						
	Subdávatel (OPTICS TRADE spol. s r.o.)								
	Defekce, defektační protokol. Demontáž na podskupiny	čisticí prostředky, papír							
	Demontáž podskupin na díly, vyřazení nevyhovujících dílů, provedení mechanických a optických renovací.	náhradní díly							
	Obnova povrchových úprav	bary, ředidlo							
	Oprava nevyhovujících dílů. Čištění optických členů, montáž podskupin. Odstranění zjištěných závad. Montáž podskupin do tělesa přístroje a jejich hermetizace. Po sestavení přístroje provést předepsaná dílenská seřízení, měření a zkoušení	mikrokanálek, náhradní díly							
	Oprava příslušenství	Příslušenství							
	Provedení předepsaných kontrolních měření a zkoušek.								
	Provedení kontrolních zkoušek a kontrol SOJ		8,00						
	CELKEM	VPZ							
	DND-5, 0405								
	Poskytovatel:								
	Převzetí a předání techniky, zpracování protokolů	kancelářské potřeby	4						
	Náklady na logistiku, zásobování, dopravu a ostatní režijní náklady		4						
	Subdávatel (OPTICS TRADE spol. s r.o.)								
	Defekce, defektační protokol. Demontáž na podskupiny	čisticí prostředky, papír							
	Demontáž podskupin na díly, vyřazení nevyhovujících dílů, provedení mechanických a optických renovací.								
	Mechanická úprava biokuláru. Výroba Hranol vstup, rozptylka 5. Biokulár renovace.	bary, ředidlo							
	Obnova povrchových úprav	mikrokanálek, náhradní díly							
	Oprava nevyhovujících dílů. Čištění optických členů, montáž podskupin. Odstranění zjištěných závad. Montáž podskupin do tělesa přístroje a jejich hermetizace. Po sestavení přístroje provést předepsaná dílenská seřízení, měření a zkoušení	Příslušenství							
	Oprava příslušenství								
	Provedení předepsaných kontrolních měření a zkoušek.								
	Provedení kontrolních zkoušek a kontrol SOJ		8,00						
	CELKEM			116 840,00	31 940,00	19 670,00	465,00	168 905,00	204 376,05

P.č.	Úkon	Materiál	Počet hodin	Cena materiálu (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
897-07-56									
	DND-5, 0414	VPZ							
	Poskytovatel:								
	Práce a předání techniky, zpracování protokolů	kancelářské potřeby	4						
	Náklady na logistiku, zásobování, dopravu a ostatní režijní náklady		4						
	Subdodavatel (OPTICS TRADE spol. s r. o.)								
	Defektace, defektační protokol, Demontáž na podskupiny	čisticí prostředky, papír							
	Demontáž podskupin na díly, vyřazení nevyhovujících dílů, provedení mechanických a optických renovací.	Hranol, rozptylka							
	Mechanická úprava bionkuláru. Výroba Hranol výstup, rozptylka 5, Renovace-Hranol vstup, Bionkulár.	barvy, ředidlo							
	Obnova povrchových úprav	mikrokanálek, náhradní díly							
7	Výroba a oprava nevyhovujících dílů. Čištění optických členů, montáž podskupin. Odstranění zjištěných závad. Montáž podskupin do tělesa přístroje a jejich hermetizace. Po sestavení přístroje provést předepsaná dílenská seřízení, měření a zkoušení	Příslušenství							
	Oprava příslušenství								
	Provedení předepsaných kontrolních měření a zkoušek								
	Provedení kontrolních zkoušek a kontrol SOJ								
	CELKEM		8,00						
	DND-5, 0419	VPZ							
	Poskytovatel:								
	Práce a předání techniky, zpracování protokolů	kancelářské potřeby	4						
	Náklady na logistiku, zásobování, dopravu a ostatní režijní náklady		4						
	Subdodavatel (OPTICS TRADE spol. s r. o.)								
	Defektace, defektační protokol, Demontáž na podskupiny	čisticí prostředky, papír							
	Demontáž podskupin na díly, vyřazení nevyhovujících dílů, provedení mechanických a optických renovací.	Hranol, rozptylka							
	Mechanická úprava bionkuláru. Výroba Hranol výstup, rozptylka 5, Renovace-Hranol vstup, Bionkulár.	barvy, ředidlo							
	Obnova povrchových úprav	mikrokanálek, náhradní díly							
8	Výroba a oprava nevyhovujících dílů. Čištění optických členů, montáž podskupin. Odstranění zjištěných závad. Oprava elektro. Montáž podskupin do tělesa přístroje a jejich hermetizace. Po sestavení přístroje provést předepsaná dílenská seřízení, měření a zkoušení	Příslušenství							
	Oprava příslušenství								
	Provedení předepsaných kontrolních měření a zkoušek								
	Provedení kontrolních zkoušek a kontrol SOJ								
	CELKEM		8,00						
	TKN-3BP, 0307	VPZ							
	Poskytovatel:								
	Práce a předání techniky, zpracování protokolů	kancelářské potřeby	4						
	Náklady na logistiku, zásobování, dopravu a ostatní režijní náklady		4						
	Subdodavatel (OPTICS TRADE spol. s r. o.)								
	Defektace, defektační protokol, Demontáž na podskupiny	čisticí prostředky, papír							
	Demontáž podskupin na díly, vyřazení nevyhovujících dílů, provedení mechanických a optických renovací.	náhradní díly							
	Obnova povrchových úprav	barvy, ředidlo							
	Výměna nevyhovujících dílů. Čištění optických členů, montáž podskupin. Odstranění zjištěných závad. Montáž podskupin do tělesa přístroje a jejich hermetizace. Po sestavení přístroje provést předepsaná dílenská seřízení, měření a zkoušení	mikrokanálek, náhradní díly							
	Oprava příslušenství								
	Provedení předepsaných kontrolních měření a zkoušek	Příslušenství							
	Provedení kontrolních zkoušek a kontrol SOJ								
	CELKEM		8,00						
				75 420,00	40 035,00	8 820,00	455,00	122 530,00	148 261,30

