



ČOV Bystřice pod Hostýnem

xxx

### Nabídka 24420007Z na opravu hořáku zbytkového plynu

Na základě Vaší poptávky Vám zasílám technicko cenovou nabídku na opravu hořáku zbytkového plynu v objektu ČOV Bystřice pod Hostýnem. Na hořáku se vymění kompletní kabeláž , řídicí , regulační a bezpečnostní prvky hořáku. Automatika hořáku má čas pro zapálení 20 sekund, po zapálení po 25 sek. otevírá druhý ventil.

### Dodávka materiálu

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| - Uzávěr plynu „BAP DN 80 NT“ včetně přírubových spojů | 2ks | xxx Kč  |
| - Hlídací a zapalovací elektrody                       |     | xxx Kč  |
| - zapalovací transformátor                             |     | xxx,-Kč |
| - Automatika hořáku                                    |     | xxx Kč  |
| - manostat tlaku                                       |     | xxx Kč  |
| - rozvaděč   |     | xxx Kč  |
| - elektroinstalační materiál                           |     | xxx Kč  |
| <br>   |     |         |
| - práce - demontáž                                     |     | xxx Kč  |
| - práce - montáž                                       |     | xxx Kč  |
| - přípravné práce na dílně                             |     | xxx Kč  |
| <br>   |     |         |
| - doprava  |     | xxx Kč  |

**Celkem za opravu hořáku**

**125 170,-Kč**

Záruční lhůta na náhradní díly 6 měsíců , na servisní práce 24 měsíců .

Termín dodání od podpisu smlouvy bude záležet na skladových zásobách dodavatelů .

**Uvedené ceny jsou bez DPH, platnost nabídky je do konce 03/2024**

**S pozdravem**

xxx

Ve Zlíně dne 29.01.2024

SEA Zlín s.r.o. je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90923

Zabrání 1116  
89  
763 02 Zlín

tel.: 577 101 085-

e-mail: [seazlin@seazlin.cz](mailto:seazlin@seazlin.cz)

KB, č.ú. 115-2802720287/0100

IČ 04608739

[www.seazlin.cz](http://www.seazlin.cz)

DIČ CZ 04608739