



MDOBX00ZCJ1K

Objednávka č.: OBJ24000127

odbor: Odbor správy majetku

ODBĚRATEL:			DODAVATEL:		
Město Dobříš			LAKA CZ s.r.o.		
Mírové náměstí 119			U Trati 1226/42		
26301 Dobříš			10000		
IČ:	00242098		IČ:	25131770	
DIČ:	CZ00242098		DIČ:	CZ25131770	
Objednávka ze dne: 28.02.2024			Termín: 28.06.2024		
Místo určení:					
Způsob dopravy:					
vlastní			nákladní		
			poštou		

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	0		110000	110 000,00 Kč

Celková částka: 110 000,00 Kč

233 - roční servis klimatizačních systémů – budovy úřadu čp. 119, 230, 75, 1602, 106

233 - roční servis klimatizačních systémů – budovy úřadu čp. 119, 230, 75, 1602, 106

Roční servis a kontrola těsnosti chlad.okruhů MeU Dobříš:

Mírové náměstí budova č.119 17 590 Kč

Mírové náměstí budova č.230 23 920 Kč

Mírové náměstí budova č.75 13 680 Kč

Mírové náměstí budova č.1602 20 640 Kč

Mírové náměstí budova č.106 2 150 Kč

Dopravné celkem 12 160 Kč

CELKEM součet ZA ROK 90 140 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Vyřizuje Telefon Fax


Novotný Miloš Bc. 318 533 362

Správce rozpočtové položky

Novotný Miloš Bc.

Peněžní ústav

Číslo účtu

Česká spořitelna, a. s.**27-521732389/0800**

podpis a razítko schvalovatele

V případě překročení celkové částky, která je uvedená na objednávce, Vám bude faktura vrácena!



Roční servis klimatizačních systémů

Město Dobříš

ISO 9001:2016 , ISO 14001, ISO 18001

Certifikováno



CN2400036 ze dne 14.2.2024



Cenová kalkulace ročního servisu a kontroly těsnosti chlad.okruhů MeU Dobříš

Roční servis - Mírové náměstí budova č.119							17 590 Kč
Roční servis - Mírové náměstí budova č.230							23 920 Kč
Roční servis - Mírové náměstí budova č.75							13 680 Kč
Roční servis - Mírové náměstí budova č.1602							20 640 Kč
Roční servis - Mírové náměstí budova č.106							2 150 Kč
Dopravné celkem							12 160 Kč
CELKEM součet ZA ROK							90 140 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zpracoval: Vlastimil Maroušek dne 14.2.2024



Cenová kalkulace ročního servisu a kontroly těsnosti chlad.okruhů MeU Dobříš - Mírové náměstí budova č.119

zařízení	Multisplit systém LG MU5M30 / 2 vnitřní jednotky	Multisplit systém LG FM57AH / 8 vnitřních jednotek	Multisplit systém LG MU4M27 / 4 vnitřní jednotky
umístění	Radnice č.p. 119 2.02, 2.03	Radnice č.p. 119 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10	Radnice č.p. 119 0.01, 0.02, 0.03, 0.04
počet ks	1	1	1

kontrola těsnosti chladicího okruhu	1 200 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč
četnost za rok	1	1	1
celkem za rok	1 200 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč

roční prohlídka	3 010 Kč	7 010 Kč	3 970 Kč
četnost za rok	1	1	1
celkem za rok	3 010 Kč	7 010 Kč	3 970 Kč

4 210 Kč

8 210 Kč

5 170 Kč

CELKEM (roční servis)

17 590 Kč

CELKEM ZA ROK			17 590 Kč
----------------------	--	--	------------------

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zpracoval: Vlastimil Maroušek dne 14.2.2024



cenová kalkulace ročního servisu a kontroly těsnosti chlad.okruhů MeU Dobříš - Mírové náměstí budova č.230

zařízení	Multisplit systém LG MU2M17 / 2 vnitřní jednotky	Multisplit systém LG MU4M27 / 3 vnitřní jednotky	Split systém LG E09EL	Multisplit systém LG MU4M27 / 4 vnitřní jednotky	Multisplit systém LG MU5R30 / 5 vnitřních jednotek	Multisplit systém LG MU5M30 / 5 vnitřních jednotek
umístění	Úřadovna č.p. 230 2.10, 2.11	Úřadovna č.p. 230 2.06, 2.07, 2.08	Úřadovna č.p. 230 server MP	Úřadovna č.p. 230 1.06, 1.07, 1.08 a na Živnostenském úřadě	Úřadovna č.p. 230 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.9	Úřadovna č.p. 230 1.01, 1.03, 1.15, 1.16, 1.17
počet ks	1	1	1	1	1	1

kontrola těsnosti chladicího okruhu		1 200 Kč		1 200 Kč		
četnost za rok		1		1		
celkem za rok		1 200 Kč		1 200 Kč		

roční prohlídka	3 010 Kč	3 490 Kč	2 150 Kč	3 970 Kč	4 450 Kč	4 450 Kč
četnost za rok	1	1	1	1	1	1
celkem za rok	3 010 Kč	3 490 Kč	2 150 Kč	3 970 Kč	4 450 Kč	4 450 Kč

3 010 Kč

4 690 Kč

2 150 Kč

5 170 Kč

4 450 Kč

4 450 Kč

CELKEM (roční servis)

23 920 Kč

CELKEM ZA ROK						23 920 Kč
----------------------	--	--	--	--	--	------------------

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zpracoval: Vlastimil Maroušek dne 14.2.2024



Cenová kalkulace ročního servisu a kontroly těsnosti chlad.okruhů MeU Dobříš - Mírové náměstí budova č.75

zařízení	Multisplit systém Toshiba RAS BM34 / 4 vnitřní jednotky	Multisplit systém Toshiba RAS 2M18 / 2 vnitřní jednotky	Split systém Toshiba RAV SM1104	Split systém Acond
umístění	Úřadovna č.p. 75	Úřadovna č.p. 75	Úřadovna č.p. 75 server	Úřadovna č.p. 75 1.10
počet ks	1	1	1	1

kontrola těsnosti chladicího okruhu	1 200 Kč		1 200 Kč	
četnost za rok	1		1	
celkem za rok	1 200 Kč		1 200 Kč	

roční prohlídka	3 970 Kč	3 010 Kč	2 150 Kč	2 150 Kč
četnost za rok	1	1	1	1
celkem za rok	3 970 Kč	3 010 Kč	2 150 Kč	2 150 Kč

5 170 Kč

3 010 Kč

3 350 Kč

2 150 Kč

CELKEM (roční servis)

13 680 Kč

CELKEM ZA ROK				13 680 Kč
----------------------	--	--	--	------------------

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zpracoval: Vlastimil Maroušek dne 14.2.2024



Cenová kalkulace ročního servisu a kontroly těsnosti chlad.okruhů MeU Dobříš - Mírové náměstí budova č.1602

zařízení	Split systém Panasonic CU-RE 12	Multisplit systém Funai 61M / 2 vnitřní jednotky	Multisplit systém LG MU2R17.U12 / 2 vnitřní jednotky	Split systém LG PC09SQ	Multisplit systém Funai 70M / 2 vnitřní jednotky	Multisplit systém Funai 61M / 2 vnitřní jednotky	Split systém Gree GWH12KF	Split systém Funai 61M
umístění	Mírové nám.1602	Mírové nám.1602 2.07, 2.06	Mírové nám.1602 2.10 2.11	Mírové nám.1602 2.08	Mírové nám.1602 1.07, 1.08	Mírové nám.1602 1.10, 1.11	Mírové nám.1602 1.12	Mírové nám.1602 2.09
počet ks	1	1	1	1	1	1	1	1

kontrola těsnosti chladicího okruhu								
četnost za rok								
celkem za rok								

roční prohlídka	2 150 Kč	3 010 Kč	3 010 Kč	2 150 Kč	3 010 Kč	3 010 Kč	2 150 Kč	2 150 Kč
četnost za rok	1	1	1	1	1	1	1	1
celkem za rok	2 150 Kč	3 010 Kč	3 010 Kč	2 150 Kč	3 010 Kč	3 010 Kč	2 150 Kč	2 150 Kč
	2 150 Kč	3 010 Kč	3 010 Kč	2 150 Kč	3 010 Kč	3 010 Kč	2 150 Kč	2 150 Kč

CELKEM (roční servis)

20 640 Kč

CELKEM ZA ROK								20 640 Kč
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zpracoval: Vlastimil Maroušek dne 14.2.2024



Cenová kalkulace ročního servisu a kontroly těsnosti chlad.okruhů MeU Dobříš - Mírové náměstí budova č.106

zařízení	Split systém LG PC12SK
umístění	Mírové nám. 106 - kancelář OVŽP
počet ks	1

kontrola těsnosti chladicího okruhu	
četnost za rok	
celkem za rok	

roční prohlídka	2 150 Kč
četnost za rok	1
celkem za rok	2 150 Kč

2 150 Kč

CELKEM (roční servis)

2 150 Kč

CELKEM ZA ROK

2 150 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zpracoval: Vlastimil Maroušek dne 14.2.2024