



ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLASzřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99**LKQ CZ s. r. o.**
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

94440

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Reinerova 811/5163 00 Praha 17, Řepy

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednáme:

Servis vozidla dle přiloženého rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ÚNOR 24 9. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 28. 02. 2024

Číslo případu/schválení [REDACTED]
RZ/VIN [REDACTED]
Značka - model SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)

Výpočet

Číslo případu	[REDACTED]	Číslo schválení	[REDACTED]
Datum vytvoření	27.02.2024 09:32:25	Stav případu	Výpočet
Datum kalk./změny	27.02.2024 14:08:04		
Datum ceníku ND	01.02.2024	Systém lakování	Bez lakování
GT Estimate Web	3.00.2171.0+89239e65d99e35478f094956583a674a9d3c22dc		
Podmínky	Český rozhlas - PRG-94440		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	[REDACTED]
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ	[REDACTED]	VIN	[REDACTED]
Značka - model	SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)	Kód modelu	[REDACTED]
Kód barvy výrobce			
Datum registrace		Začátek opravy	27.02.2024
Stav KM	157 801 km	Konec opravy	27.02.2024

PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ
VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ
VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
INTERIÉR VZADU DĚLENÉ
INTERIÉR VERZE INTERIÉRU ÚPRAVA HLINÍK
INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ
INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ
INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH
INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR ALTERNÁTOR 110 A
PODVOZEK 6.0J X 15"
PODVOZEK 195/55 R 15..H
PODVOZEK ELEKTROHYDRAULICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ

KAROSERIE KOMBI
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ SKLA SILNĚ TÓNOVANÁ Z
VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)
VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA
INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU
INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S MULTIFUNKČNÍM DISPLEJEM
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY PLAST
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
INTERIÉR ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA S OSVĚTLENÍM
INTERIÉR KLIMATIZACE
MOTOR 1595 ccm 66 kW (90)
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 22 MM
PODVOZEK 15" SATELLITE
PODVOZEK KONTROLA STABILITY

Náhradní díly

Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	Materiál celkem před slevou					[REDACTED]
	Sleva					
	Materiál celkem po slevě					

A - AM díl, O - OEM díl, L - Aplikována limitní cena, \$ - Přeceněný díl, # - Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Číslo případu/schválení

[REDACTED]

RZ/VIN

[REDACTED]

Značka - model

SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)

Práce

	Kód	Popis	hod	Cena (Kč/hod)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
+	M1	GtTT602	Provést TEST BRZD	1,00	[REDACTED]		[REDACTED]
+	M1	GtTTT200	Provést TEST TLUMIČŮ	1,00	[REDACTED]		[REDACTED]
+	M1	GtTKP100	Provést KOMPLETNÍ PROHLÍDKA VOZU	1,00	[REDACTED]		[REDACTED]
+	M1	GtTP1000	Provést PARKOVÁNÍ 01/2024	1,00	[REDACTED]		[REDACTED]
+	M1	GtTDP150	Provést DEMONTÁŽ POLEPŮ	1,00	[REDACTED]		[REDACTED]
Práce celkem před slevou							[REDACTED]
Sleva							[REDACTED]
Práce celkem po slevě							[REDACTED]

- Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem (Kč)		3 896,00
Sleva		0,00
Cena bez DPH		3 896,00
DPH	21%	818,16
Cena s DPH		4 714,16
Zaokrouhlení		0,00
Celkem k úhradě		4 714,16