



ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

94440

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Reinerova 811/5163 00 Praha 17, Řepy

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:

Servis vozidla dle přiloženého rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ÚNOR 24 9. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 28. 02. 2024

Číslo případu/schválení

RZ/VIN

Značka - model

SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	27.02.2024 09:30:32	Stav případu	Výpočet
Datum kalk./změny	27.02.2024 14:07:13		
Datum ceníku ND	01.02.2024	Systém lakování	Bez lakování
GT Estimate Web	3.00.2171.0+89239e65d99e35478f094956583a674a9d3c22dc		
Podmínky	Český rozhlas - PRG-94440		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka - model	SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)	Kód modelu	
Kód barvy výrobce			
Datum registrace		Začátek opravy	27.02.2024
Stav KM	158 944 km	Konec opravy	27.02.2024

PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ
VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ
VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S MULTIFUNKČNÍM DISPLEJEM
INTERIÉR VERZE INTERIÉRU ÚPRAVA HLINÍK
INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ
INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ
INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH
INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘIDAVNÉ TOPENÍ
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR ALTERNÁTOR 110 A
PODVOZEK 6.0J X 15"
PODVOZEK 195/55 R 15..H
PODVOZEK ELEKTROHYDRAULICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ

KAROSERIE KOMBI
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ SKLA SILNĚ TÓNOVANÁ Z
VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)
VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA
INTERIÉR VZADU DĚLENÉ
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ
INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU
INTERIÉR ODKLADACÍ SKŘÍŇKA S OSVĚTLENÍM
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY PLAST
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
INTERIÉR KLIMATIZACE
MOTOR 1595 ccm 66 kW (90)
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 22 MM
PODVOZEK 15" SATELLITE
PODVOZEK KONTROLA STABILITY

Náhradní díly

Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	Materiál celkem před slevou					
	Sleva					
	Materiál celkem po slevě					

A - AM díl, O - OEM díl, L - Aplikována limitní cena, \$ - Přeceněný díl, # - Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Číslo případu/schválení

RZ/VIN

Značka - model

SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)

Práce

	Kód	Popis	hod	Cena (Kč/hod)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
+	M1	GtTT602	Provést TEST BRZD	1,00			
#	M1	GtTTA0099	Provést TEST TLUMIČŮ	1,00			
+	M1	GtTP1000	Provést PARKOVÁNÍ 01/2024	1,00			
+	M1	GtTKP150	Provést KOMPLETNÍ KONTROLA VOZU	1,00			
+	M1	GtTDP150	Provést DEMONTÁŽ POLEPŮ	1,00			
Práce celkem před slevou							
Sleva							
Práce celkem po slevě							

- Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem (Kč)		3 896,00
Sleva		0,00
Cena bez DPH		3 896,00
DPH	21%	818,16
Cena s DPH		4 714,16
Zaokrouhlení		0,00
Celkem k úhradě		4 714,16