



Do rukou: PaedDr. Josef VELFL, ředitel

Objekty Hornického muzea Příbram

Milínská 130

261 01 Příbram III

Tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

ZÁKLADNÍ CENOVÁ NABÍDKA - servis EZS, odstranění závad zjištěných při revizích EZS

Závady:

Ústředna EZS: DSC PC-1510 - objekt STROJOVNA Ševčinský důl:

- Zóny č. 1, 2, PIR detektory – nízká citlivost, vyměnit;
- Vymačkaná tlačítka obslužné klávesnice ústředny EZS. Tento typ ústředny se již řadu let neprodává a nejsou ani náhradní díly. Oprava je řešitelná pouze výměnou ústředny a klávesnice.

Ústředna EZS: GALAXY DIMENSION 520 - Památník VOJNA:

Obslužný objekt:

- Zóny č. 1021 (okno 1.12L); 1047 (okno 1.20L); 1051 (okno 1.16); 1063 (okno ostraha P); 1087 (okno 1.09P); 1088 (okno 1.09L); 1094 (okno 1.11S); 2014 (okno schodiště); 2032 (okno 2.05SL); 2034 (okno 2.05P); 2042 (okno 2.13); 2052 (okno 2.07SL) - nefunkční, vysoký odpor vedení;

Objekt velitelství:

- Zóna č. 3012, GLASS detektor (sklo garáž) – nefunkční;
- Zóna č. 3035, PIR detektor (vchod) – nefunkční;

Objekt stará kuchyň:

- Zóna č. 3078, OS - tamper (kryt akumulátoru) – nefunkční;







Ústředna EZS: DGP EVO192 - objekt CÁCHOVNA:

- Zóna č. 30, 35 a 44, GLASS detektory tříštění skla – nefunkční;

Ústředna EZS: DGP EVO192 - objekt SOKOLOVNA:

- Zóny č. 10, 11, 25, 26, 28, 30, 31 a 33 GLASS detektory tříštění skla – nefunkční;

NÁZEV	TYP	KS	CELKEM
Základní specifikace - STROJOVNA Ševčinský důl			
Odstavení ústředny DSC do režimu TECHNIK, demontáž nefunkční ústředny, klávesnice a nefunkčních PIR detektorů. Instalace nové ústředny s klávesnicí a naprogramování zón, osazení 2 ks PIR detektorů. Přepojení kabeláže, odporové vyvážení zón, provedení funkčních zkoušek ústředny i nových detektorů. Nastavení ústředny do režimu UŽIVATEL a předání provozovateli se zaškolením obsluhy. Odhad časové náročnosti, účtuje se dle skutečnosti na základě podepsaného zakázkového listu.			
	ČIP/h-sevis-1	8,5	5 525,00 Kč

Demontáž zařízení - <i>Odhad časové náročnosti, účtuje se dle podepsaného dodacího listu.</i>		0,5	325,00 Kč
Set ústředny SP5500+, BOX M-40, K32LCD+. Zabezpečovací ústředna je určena pro malé až střední aplikace. Na desce ústředny je k dispozici 5 vstupů s možností připojit 10 zón v ATZ zapojení, další zóny lze připojit pomocí expanderů nebo bezdrátovými detektory s přijímačem MG-RTX3. Ústřednu je možné rozdělit na dvě oblasti a pro ovládání systému využívat 32 uživatelských kódů. - <i>dodávka</i>		1	6 023,00 Kč
Infrapasivní detektor (PIR) s digitálním zpracováním signálu, digitální softwarová teplotní kompenzace, softwarová ochrana „SHIELD“ se dvěma stupni nastavení, digitální automatický čítač pulsů, vysoká odolnost proti RF rušení, dosah 12m. - <i>dodávka</i>		2	1 306,00 Kč
Základní specifikace - PAMÁTNÍK VOJNA / dohoda samostatná ústředna ?			
Odstavení ústředny do režimu TECHNIK, demontáž nefunkčních detektorů, proměření kabeláže, instalace nových, odporové vyvážení a přezkoušení funkčnosti. Nastavení ústředny do režimu UŽIVATEL a předání provozovateli. Odhad časové náročnosti, účtuje se dle skutečnosti na základě podepsaného zakázkového listu.		17	11 050,00 Kč
Digitální detektor rozbití skla, klasické zapojení NC (RELÉ), digitální detekce širokého spektra parametrů včetně tlakového nárazu, vysoká odolnost vůči falešným poplachům, nastavitelná citlivost (2 úrovně) a paměť poplachu. <i>Dodávka</i>		1	857,00 Kč
Čtyřdrátový magnetický detektor otevření, plastový, určený pro povrchovou montáž. Při pokusu o překonání magnetu se rozepne ochranná smyčka - tamper. Součástí balení je montážní podložka. - <i>dodávka</i>		13	5 473,00 Kč
Infrapasivní detektor (PIR) s digitálním zpracováním signálu, digitální softwarová teplotní kompenzace, softwarová ochrana „SHIELD“ se dvěma stupni nastavení, digitální automatický čítač pulsů, vysoká odolnost proti RF rušení, dosah 12m. - <i>dodávka</i>		1	653,00 Kč
Základní specifikace - CACHOVNA (ředitelství)			
Odstavení ústředny do režimu TECHNIK, demontáž nefunkčních detektorů, instalace nových, odporové vyvážení a přezkoušení funkčnosti. Nastavení ústředny do režimu UŽIVATEL a předání provozovateli. Odhad časové náročnosti, účtuje se dle skutečnosti na základě podepsaného zakázkového listu.		4	2 600,00 Kč
Digitální detektor rozbití skla, klasické zapojení NC (RELÉ), digitální detekce širokého spektra parametrů včetně tlakového nárazu, vysoká odolnost vůči falešným poplachům, nastavitelná citlivost (2 úrovně) a paměť poplachu. <i>Dodávka</i>		3	2 571,00 Kč

Základní specifikace - SOKOLOVNA Ševčinský důl			
Odstavění ústředny do režimu TECHNIK, demontáž nefunkčních detektorů, instalace nových, odporové vyvážení a přezkoušení funkčnosti. Nastavení ústředny do režimu UŽIVATEL a předání provozovateli. Odhad časové náročnosti, účtuje se dle skutečnosti na základě podepsaného zakázkového listu.	ČIP/h-sevis-1	10	6 500,00 Kč
Digitální detektor rozbití skla, klasické zapojení NC (RELÉ), digitální detekce širokého spektra parametrů včetně tlakového nárazu, vysoká odolnost vůči falešným poplachům, nastavitelná citlivost (2 úrovně) a paměť poplachu. Dodávka	DG-457	8	6 856,00 Kč
Revize EZS nově instalované ústředny a detektorů ve STROJOVNĚ Ševčinského dolu (bude-li provedena výměna ústředny EZS) - <i>odhad časové náročnosti</i>		2	1 300,00 Kč
Ostatní			
Podíl přidružených výkonů	PPV	1	4 095,00 Kč
Drobný a spojovací a montážní materiál		1	2 136,51 Kč
Cestovné Příbram - účtuje se dle skutečnosti	ČIP / 1 km	40	640,00 Kč

CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH

57 910,51 Kč

DPH 21%

12 161,21 Kč

CELKEM S MONTÁŽÍ S DPH

70 071,72 Kč

Firma ČIP plus, s.r.o. dále poskytuje:

- * Dodávku, montáž, servis a revize všech slaboproudých technologií
 - EZS - elektrická zabezpečovací signalizace
 - EPS - elektrická požární signalizace
 - CCTV - kamerové systémy
 - DT, VDT - domovní telefon, videotelefon
 - STA - společná televizní anténa
 - EKV - elektronickou kontrolu vstupu
 - AP - automatická parkoviště
 - SK - strukturovaná kabeláž a další
- * Dodávku, montáž, servis a revize silnoproudu
- * Výrobu, dodávku, montáž a servis mechanického zabezpečení (mříže, bezpečnostní dveře, vjezdové brány, bezpečnostní oplocení atd.)

V Příbrami 28.02.2024

S pozdravem za ČIP plus, s.r.o. - JÍČKA Petr

ČIP plus s.r.o.
261 01 Příbram III / 130
tel./fax: 318 628 235
DIČ: CZ:7052076
WWW.CIP.CZ

