

Příloha č. 1 ke smlouvě o údržbě a servisu automatických dveří

Preventivní prohlídka automatických dveří se skládá z pěti základních částí včetně vyčištění veškerých částí od běžného mechanického znečištění, překontrolování a dotažení všech šroubových spojů a kontrola jejich pevnosti. Následně body 1. až 5.

1. Pohon
 - 1.1. Kontrola stavu a upevnění hnacího agregátu ATE
 - 1.2. Kontrola stavu uložení a seřízení modulu
 - 1.3. Kontrola stavu elektrických vedení, přípojek a spojů
 - 1.4. Vyčištění pohonu

2. Přenašeče pohonné síly
 - 2.1. Kontrola ozubeného řemenu a ozubených kol
 - 2.2. Kontrola kladek a unašečů

3. Kryty zařízení a dílů
 - 3.1. Kontrola upevnění krytů
 - 3.2. Kontrola ochranného pospojení

4. Řízení a ovládání
 - 4.1. Kontrola aktivních paprskových vysílačů
 - 4.2. Kontrola zabezpečovacích paprskových zařízení
 - 4.3. Kontrola programovacího ovládání a nastavených konfigurací
 - 4.4. Kontrola doplňkových zařízení připojených k AD

5. Konstrukce dveřních křídel
 - 5.1. Kontrola geometrie křídel
 - 5.2. Kontrola těsnění
 - 5.3. Kontrola vodících prvků

Následné opětovné uvedení do provozu, odzkoušení všech funkcí a předání.
O provedené kontrole a odstranění zjištěných závad se provede zápis v "Záznamu o kontrole AD".