



# Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

## OBJEDNÁVKA

### Adresat

Vodárenské služby s.r.o.  
Bustehradská 960/9  
160 00 Praha 6

IČ: 253 50 170  
DIČ: CZ 253 50 170

Objednávka číslo: 114/Ný/2024  
Datum vystavení: 28. 2. 2024  
Místo vystavení: ředitelství  
Vytizuje: Ing. Roman Novotný  
Telefon: 326 711 711  
Fax: 326 724 119  
E-mail: j.

Pop. číslo Jednotky Množství

Popis

Objednáváme u vás vysokotlaké čištění, odstranění nečistot, nanosů a následný podrobný průzkum kanalizace pav. S v areálu PN Kosmonosy. Práce budou realizovány v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Cena celkem bez DPH ..... 149.400,- Kč

Akceptuji

### DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ:

od 1.1.2024 požadujeme faktury zasílat v elektronické podobě na e-mail fakturace@pnkosmonosy.cz ve formátu souboru PDF nebo ISDOC

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH  
Pohledávky zhotovitele za objednatelem vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele  
Pokud není smluvně uvedeno jinak, žadáme fakturovat se splatností minimálně 21 dnů

S pozdravem

Vodárenské služby s.r.o.

Evropská 516/10  
160 00 Praha 6  
IČ: 25350170, DIČ: CZ25350170  
-1-

Ing. Roman Novotný  
provozně-techn. náměstek

IČO 000688691, DIČ CZ000688691  
Zřiz. listina MZ ČR č.j. 8870-VIII/2013  
ČNB č. u 7532181/0710

Telefon 326 715 711  
Fax 326 724 119  
www http://www.pnkosmonosy.cz



## Nabídka sanace kanalizace v historické štolě

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

### Zadání a rozsah oprav:

Provést průzkum části štolý pod průjezdem do areálu a ověřit možnost osazení žlabových dílců pro odvod splaškové vody. Cílem je zamezení pronikání protékající vody ze štolý do zdiva okolních budov.

### Navržený postup prací:

Obhlídkou stavu štolý bylo zjištěno, že dno štolý je silně zanešené naplavenými hadry a netkanými textíliemi za nimiž se usazují kaly ze splaškové kanalizace. Na dně štolý jsou naplavené kameny, část je napadena po neodborném napojení přípojek. Voda volně neodtéká, prostupuje stěnami stoky a způsobuje vzlínání vlhkosti.

Na půdorysu stoky jsou 2 ostré změny směru a 2 mírná vyosení. Šířka štolý je cca 60 – 80cm, výška 170 – 180cm.

#### Dle zjištěného stavu navrhuje:

1. Provést ručně vysokotlaké čištění s vytěžením harů, odstranění volně zanešené kameny, cihly atd.. Práce provést ručně, aby nedošlo k poškození vyzdívek štolý. Odtěžení nečistot provést sacím vozem a uložit na ČOV.
2. Po dobu provádění všech prací ve štolě, odstavit nátok vejčité stoky a napojit provizorně přípojky. Splašky přečerpávat do další revizní šachty po toku.
3. Na takto vyčištěné stoce, provést podrobný průzkum s následným návrhem technologie a použití materiálů na úpravu štolý.

### Cenová kalkulace

- Průzkum a dokumentace ve štolě .....19.000,- Kč
- Čištění štolý, odsátí nečistot, předpoklad nasazení pracovníků a techniky 2dny ..... 66.000,- Kč
- Odstavení štolý od nátoků splašky pomocí pakrů a přečerpávání předpoklad 2dny nasazení ..... 56.400,-Kč
- nájezdy techniky+ noclehy pro 5 pracovníků ..... 8.000,- Kč

CELKEM bez DPH ..... 149.400,- Kč

V Chotěboři 16.2.2024

Vypracoval: Ing. Jiří Kárník

Vodárenské služby s.r.o.

www.vodarenskesluzby.cz

Evropská 516/10, 160 00 Praha 6

Bankovní spojení: ČSOB Praha 6, 249625970/0300

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 159816

IČ: 253 50 170

DIČ: CZ 25350170