

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ č. 18B 1430/10
NA POSKYTOVÁNÍ DÁLKOVÉ NOUZOVÉ SIGNALIZACE U VÝTAHU**
(související normy ČSN EN 81-28, ČSN EN 81-80, ČSN 274002, ČSN EN 13015)

mezi

Knihovna a Muzeum Aš, příspěvková organizace
Hlavní 239/23, 352 01 Aš

Zastoupené ředitelkou Knihovny a Muzea

IČO: 709 404 79

DIČ:

Tel.:

Bankovní spojení:

č.ú.:

Fax:

zapsán u krajského soudu v Plzni, obchodní rejstřík s.z. Pr.113

dále objednatel
a firmou

VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.

Jenišov 116, 362 11 Karlovy Vary

zastoupená jednatelem

osoba oprávněná k jednání obchodní zástupce - servis

IČO: 25 21 88 83

DIČ: CZ 25 21 88 83

Tel.:

Bankovní spojení:

č.ú.:

Fax:

zapsán v rejstříku Obchodního soudu Plzeň oddíl C vložka 9649

dále zhotovitel

1.0 Předmět dodatku smlouvy

- 1.1 Vyprošťovací služba se zavazuje provádět činnosti dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za tyto činnosti zaplatit.
1.2 Zajištění bezpečného provozu výtahu prostřednictvím systému nouzové signalizace

kontrola přístupnosti/ spolehlivosti zařízení ALARM v rozsahu přijetí vstupního signálu nouzové signalizace (samočinná zkouška) a jeho vyhodnocení.

přijetí nouzové signalizace

hlasová odpověď - obousměrná komunikace s uvězněnými uživateli

vyproštění uživatelů uvězněných ve výtahu v důsledku nesprávné funkce výtahu

ukončení nouzové signalizace

- 1.3 Nouzová signalizace je elektronické zařízení jehož funkčními vlastnostmi jsou přenos signálu ze zařízení ALARM (umístěný u výtahu) do systému sledování nouzové signalizace (umístěný v centrále vyprošťovací služby) po komunikační síti. Hlasové spojení lze navázat jen v důsledku **nesprávné funkce výtahu**.

- 1.4 Místo instalace: osobní výtah č 79195 na adrese: Muzeum Aš, Mikulášská 3, Aš

2.0 Prostředky vyprošťovací služby

- 2.1 Dostatečná kapacita hardwaru potřebná k zvládnutí počtu připojených výtahových zařízení.
2.2 Dodatečný počet komunikačních prostředků a vyškolených osob.
2.3 Záložní vyprošťovací služba.

3.0 Povinnosti a výkony vyprošťovací služby

- 3.1 Zjistí-li zhotovitel, že není obousměrná komunikace funkční (nebezpečný stav výtahu dle ČSN EN 81-28), bude objednatel o této skutečnosti neprodleně zpraven a tím je informován o nutnosti vyřadit zařízení-výtah z provozu.
- 3.2 Po obdržení nouzové signalizace vyše vyprošťovací služba bez prodlení servisní pracovníky na místo instalace, kde provedou případné vyproštění a ukončení nouzové signalizace opětovným nastavením zařízení ALARM.
- 3.3 Zajistí vyprošťování osob v době co nejkratší, tj. za normálních podmínek ne delší než jednu hodinu, např. pokud nedojde k dopravní zácpě, nepříznivé počasí atd.
- 3.4 Přijímací zařízení, kontrolní a měřicí přístroje budou použity **bez dodatečných nákladů**.

4.0 Pracovní doby

- 4.1 Služby Call centra a kontrola přístupnosti/ spolehlivosti zařízení ALARM budou prováděny **nonstop** 24hodin denně.
- 4.2 Budou-li výjezd a případné vyproštění uživatelů uvězněných ve výtahu v důsledku nesprávné funkce výtahu mimo normální pracovní dobu, budou k běžným sazbám účtovány tarifní příplatky za přesčas, noční práci, sobotní práci a práci o svátcích.

5.0 Povinnosti objednatele

- 5.1 Mít na výtahu nainstalováno: funkční iniciační zařízení ALARM (tlačítko v kabině výtahu) spojené se zařízením ALARM a přenosovým zařízením, které splňují ČSN EN 81-28.
- 5.2 Klíče od strojovny výtahu, přístupových cest je nutno uchovávat 24 hodin denně na stanovišti výtahu (vrátnice, recepce, trezorek na klíč umístěný do zdi poblíž vchodu).
- 5.3 Zajistit bezpečný přístup k šachtě výtahu, ke strojovně výtahu a prostoru pro kladky 24 hodin denně.
- 5.4 Podat informaci o organizaci budovy, popisu prostředků k zajištění přístupu k uvězněné osobě/osobám, zvláštních nebezpečích spojených se vstupem do budovy a s dosažením přístupu k zařízení.
- 5.5 Nutnost vyřadit zařízení-výtah z provozu, když není obousměrná komunikace funkční.

6.0 Cena a placení

6.1 Činnosti zahrnuté v paušálu:

kontrola přístupnosti/ spolehlivosti zařízení ALARM v rozsahu přijetí vstupního signálu nouzové signalizace (samočinná zkouška) v intervalech dle požadavku objednatele viz. příloha č. 1:
přijetí nouzové signalizace
hovorné mezi zařízením (identifikace výtahu) a vyprošťovací službou
hlasová odpověď - obousměrná komunikace s uvězněnými uživateli
ukončení nouzové signalizace

čtvrtletně: v ceně paušálu

- 6.2 Při využití služby GSM-paušál fy S+S je SIM karta majetkem fy. VÝTAHY SCHMITT+SOHN.

6.3 Činnosti nezahrnuté v paušálu:

- výjezd a případné vyproštění uživatelů uvězněných ve výtahu v důsledku nesprávné funkce výtahu po přijetí nouzové signalizace končící ukončením nouzové signalizace.
- cena: 495,- Kč**
+ jízdné dle skutečnosti

- 6.4 Faktura na paušální částku bude vystavena vždy čtvrtletně ke konci příslušného kvartálu. Splatnost faktur je do 14 dnů od data doručení faktury. Při opožděné platbě se započítává následná smluvní pokuta ve výši 0,05 procenta z dlužné částky denně.

- 6.5 V případě prodlení platby o více než 30 dnů, zhotovitel písemně upozorní objednatele na tuto skutečnost. Pokud prodlení platby přesáhne 45 dnů, je zhotovitel oprávněn pozastavit služby předmětu smlouvy až do splnění pohledávky. Upozornění od zhotovitele obdrží objednatel nejméně 5 dnů před měsícem pozastavení těchto služeb.

- 6.6 Zhotovitel nepřijímá žádnou odpovědnost za bezpečnost provozu a provozní způsobilost zařízení a jakékoliv škody, které vznikly objednateli, nebo třetí osobě, důsledkem pozastavení těchto služeb, nebo odstoupení od smlouvy zhotovitelem.

- 6.7 Po uhrazení všech prodlených plateb objednatel ve vazbě na článek 6.5, zhotovitel provede opětovné připojení zařízení. Tato služba bude zhotovitelem účtována částkou 500Kč a objednatel uhradí nad rámec této smlouvy. Zhotovitel následně obnoví plnění výkonů předmětu této smlouvy.

- 6.8 Změna roční paušální ceny dle bodu 6.2 bude upravena dle indexu zvýšení spotřebitelských cen v České republice dle úředního údaje (ČSÚ). Tato změna bude objednateli vždy písemně oznámena. Daň z přidané hodnoty ceny předmětu smlouvy se řídí vždy posledně platným zákonem. Při změně zákona o DPH má zhotovitel právo a povinnost účtovat a fakturovat DPH v souladu s touto změnou.

