

Odběratel

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Vrchlického 4630/59
586 01 Jihlava
IČO 00090638 DIČ CZ00090638

Spisová značka
Pr 1472, Krajský soud v Brně

Dodavatel

BioSolution, s.r.o.

Košíře, Pod Klamovkou 1268/3
150 00 Praha
IČO 28984315 DIČ CZ28984315

CZECH REPUBLIC
Kód spojení dodavatele

Kód akce	Požadované datum dodání	
Způsob dopravy	Datum vytvoření	15.03.2024
Způsob úhrady	Vytvořil	Nikodým Marek
Dodací podmínky	Vyřizuje (e-mail)	
Ceny jsou uváděny	Bez daně	Vyřizuje (telefon)

Předmět

Kód zboží	Název zboží	Objednáno	MJ	Objednáno Skladová výsledné MJ	Cena za jednotku	Cena celkem
57201210	MUTARS GenuX MK coupling 12,5 mm			1,00 ks		
57210104	MUTARS GenuX MK MB PE insert, size 4			1,00 ks		
57510004	MUTARS GenuX MK offset adapter, +4 mm			2,00 ks		
57510604	MUTARS GenuX MK tibial component cemented, size 4			1,00 ks		
57671815	MUTARS GenuX MK dřík cementovaný, 18 x 150 mm			1,00 ks		
23873210	Náhrada kyčelního kloubu, hlavička kovová CoCrMo, vel. L, 32mm			1,00 ks		
57200520	Náhrada kolenního kloubu, MUTARS GenuX MK femur cementovaný, vel. 4 pravá			1,00 ks		
640126	Náhrada kyčelního kloubu, BICANA dřík revizní, pravý, vel. 4, 126°, 150mm			1,00 ks		
23873215	Náhrada kyčelního kloubu, hlavička kovová CoCrMo, vel. XL, 32mm			1,00 ks		
10213258	Náhrada kyčelního kloubu, MÜLLER II, jamka cementovaná, Ø32/58mm			1,00 ks		
57671215	Náhrada kolenního kloubu, MUTARS GenuX MK dřík necementovaný, 12 x 150 mm			1,00 ks		
10213260	Náhrada kyčelního kloubu, MÜLLER II, jamka cementovaná, Ø32/60mm			1,00 ks		
57225405	Náhrada kolenního kloubu, MK femoral spacer distal II/rm size 4/5 mm			1,00 ks		

Cena celkem bez DPH	266 120,07	CZK
Celkem DPH	31 934,40	CZK

Celkem 298 054,47 CZK

BioSolution - KB 40 11.3., VH 54 11.3., SL 59 13.3.

Na faktuře prosíme uvést číslo naší objednávky.

