

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

RS Hradec Králové: 96477
tel.: mobil:
e-mail:

vyřizuje:

Autoservis Dubina s.r.o.
Husova 1782, 530 03 Pardubice
tel.:
e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu.**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: BŘEZEN 2024, 11. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu: 6.400,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 18/03. 2024

Číslo případu/schválení

RZ/VIN

Značka - model

SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (14-18)

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	11.03.2024 15:00:49	Stav případu	Výpočet
Datum kalk./změny	13.03.2024 09:05:48		
Datum ceníku ND	01.03.2024	Systém lakování	Bez lakování
GT Estimate Web	3.00.2171.0+89239e65d99e35478f094956583a674a9d3c22dc		
Podmínky	Český rozhlas - PA-96977		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka - model	SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (14-18)	Kód modelu	
Kód barvy výrobce			
Datum registrace		Začátek opravy	12.03.2024
Stav KM	107 101 km	Konec opravy	14.03.2024

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BRZDOVÝ ASISTENT	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OMEZOVACÍ RYCHLOSTI
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OCHRANA CHODCŮ	PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ
PŘEVODOVKA 5S CODE	KAROSERIE KOMBI
DODATKOVÁ VÝBAVA SLUNEČNÍ CLONA	DODATKOVÁ VÝBAVA SLUNEČNÍ CLONA
DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEVODOVKA	DODATKOVÁ VÝBAVA ZADNÍ ZAVĚŠENÍ
DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ NÁPRAVA	DODATKOVÁ VÝBAVA ZDVIH PRUŽINY 39
DODATKOVÁ VÝBAVA ZADNÍ BRZDY KOTOUČOVÉ GEOMET	DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 10
VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)	VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMO SKLA	VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA DENNÍ SVÍCENÍ	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ ELEKTR.
VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA	VNĚJŠÍ VÝBAVA MŘÍŽKA PŘEDNÍ S CHROM. VLOŽKOU
INTERIÉR SPECIÁLNÍ ODHLUČNĚNÍ INTERIÉRU	INTERIÉR CHROM-PAKET
INTERIÉR 3 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS Z STR	INTERIÉR AKUSTICKÁ/VIZUÁLNÍ KONTROLA ZAPNUTÍ BEZP.PÁSŮ
INTERIÉR PŘEDNÍ S KAPSOU Z	INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ
INTERIÉR VYPÍNÁNÍ AIRGABU SPOLUJEZDCE	INTERIÉR ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA POD SEDADLEM
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM	INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ
INTERIÉR VZADU DĚLENÉ	INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
INTERIÉR KLIMATIZACE	INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ/HLAVOVÝ	INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z
INTERIÉR AUTORÁDIO ENTRY PLUS (GEN 2)	INTERIÉR KOŽENÁ RUKOJEŤ RUČNÍ BRZDY
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY KŮŽE	INTERIÉR PŘÍJEM DIGITÁLNÍ RADIO
INTERIÉR TELEFON "CONFORT"	INTERIÉR SPORTOVNÍ VOLANT 3-RAMENNÝ MULTIFUNKČNÍ
INTERIÉR PŘÍDAVNÉ OSVĚTLENÍ INTERIÉRU	INTERIÉR SETRVAČNÍK S PROTIZÁVAŽÍM
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM	SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE
MOTOR 1422 ccm 66 kW (90)	MOTOR NORMA EU6
MOTOR SYSTÉM "STOP & START"	MOTOR BATERIE 70 AH

Číslo případu/schválení [REDACTED]
RZ/VIN [REDACTED]
Značka - model SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (14-18)

MOTOR ALTERNÁTOR 140 A	ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
TYPOVÉ OZNAČENÍ MONTEKARLO *	PODVOZEK 185/60 R 15..H *
PODVOZEK 15"	PODVOZEK STANDARDNÍ ZADNÍ NÁPRAVA
PODVOZEK 6.0J X 15"	PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 20 MM
PODVOZEK KOTOUČOVÉ BRZDY Z	PODVOZEK POSILOVAČ ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM

Náhradní díly

	Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A	FI OP616/4	Olejeový filtr FILTRON (FILTRON, A)	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
A	UFI 24.106.00	Palivový filtr UFI (UFI FILTERS, A)	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
O+	VAG N10327102	Pružná plechová matice 4.8	2,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
A\$	ST VF804	sada, lišty stěračů	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
A\$	BO 3397008998	stírací lišta, stěrač zadního skla	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
A	FI K1313A	Kabinový filtr s aktivním uhlím FILTRON (FILTRON, A)	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
O	N 90974701	Upevňovací sada spojleru před.nárazníku	5,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
O	8E0863727A	Upevňovací sada tlumící vrstvy kapoty motoru	10,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
O	6V0863831	odhlučnění přední kapoty	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	4,10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
O	N 91180601	podložka výpustného šroubu	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	*	Drobný materiál	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		Materiál celkem před slevou					[REDACTED]
		Sleva					[REDACTED]
		Materiál celkem po slevě					[REDACTED]

A - AM díl, O - OEM díl, L - Aplikována limitní cena, \$ - Přeceněný díl, # - Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Práce

	Kód	Popis	hod	Cena (Kč/hod)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
M2	01390050	Doplňkové inspekční práce	0,50	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
M2	20345550	Výměna palivový filtr	0,20	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
M2	85185550	Výměna pylový filtr	0,10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
K2	70171900	Výměna odhlučnění přední kapoty	0,20	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
M1	92272000	Výměna stíratka stěračů	0,20	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
M1	92431900	Výměna stírací lišta, stěrač zadního skla	0,20	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
M2	01090036	Servisní prohlídka 120 000 km	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		Práce celkem před slevou					[REDACTED]
		Sleva					[REDACTED]
		Práce celkem po slevě					[REDACTED]

- Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem (Kč)		6 357,43
Sleva		0,00
Cena bez DPH		6 357,43
DPH	21%	1 335,06

AUTOSERVIS DUBINA s.r.o.
Husova 298
53002 Pardubice



Číslo případu/schválení

[REDACTED] /

RZ/VIN

[REDACTED]

Značka - model

SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (14-18)

Cena s DPH	7 692,49
Zaokrouhlení	0,00
Celkem k úhradě	7 692,49