

Objednávka OBJ - ZZS - 015336	Dodavatel: Jan Potužák - Autoservis [REDACTED] Polní 319 36225 Nová Role IČ: 72221232
Datum založení: 19. 3. 2024 6:50:12	Odběratel: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary IČ: 00574660 DIČ: CZ00574660 Kontakt:
Objednal: [REDACTED]	
Termín dodání: Nejkratší možný	
Způsob dopravy: Osobní převzetí	
Způsob platby: Převodem na účet (fakturou)	
Dodací adresa: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C 360 06 Karlovy Vary	

Objednávám u Vás následující:

VW T6 4K8 7091

- Silně prokluzuje spojka u automatické převodovky / výměna
- Hluky z přední nápravy při zatočení

Odhad ceny

Kód	Název	Množ.	Jedn.	Cena za jednotku	Celkem za položku
	oprava	1	ks	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč

Hodnota objednávky: 70 000,00 Kč