

Příloha č. 1_ceník

Služby		
Název	MJ	Jednotková cena
Hodinová sazba – základní	Hod.	2 400,00 Kč
Hodinová sazba zvýšená (víkend, státní svátky, atd.)	Hod.	3 200,00 Kč
Inspekční údržba		
Servisní údržba a kalibrace	rok	32 600,00 Kč
Havarijní zásahy	Hod.	5 000,00 Kč

Náhradní díly

Popis	Jednotková cena
Cena za jeden kotel	
Výměna klimatizace	
Nástěnná chladicí jednotka Rittal 1000W Blue Napětí: 230, 1~, 50/60 Rozměry ŠxVxH: 400 x 950 x 260 mm	36 000,00 Kč
Bočnice rozvaděče	3 500,00 Kč
Výměna klimatizace včetně monáže, připevnění a oživení. Včetně dopravy	12 000,00 Kč

Měření kyslíku na kotli přímou metodou

Sonda ZR22G	348 000,00 Kč
Prachový filtr	123 000,00 Kč
Průměrující převodník AV550G 8 kanálů	15 000,00 Kč
Montážní materiál a příslušenství	102 300,00 Kč
Zprovoznění	29 500,00 Kč
Engineering a dokumentace	60 000,00 Kč

Profylaktická kontrola

Kontrola analyzátoru Nulová kalibrace Ověření kalibrace H2O na MULTORu Kalibrace jednotlivých složek Kontrola a čištění sondy a filtru Kontrola těsnosti sondy a zátek Kontrola chladničky Kontrola čerpadla vzorku a peristaltického čerpadla Kontrola čidla průtoku Kontrola a výměna ventilů profuku a kalibrace Čištění a kontrola klimatizace.	29 000,00 Kč
---	--------------

Náhradní díly

Servisní set pumpa	3 500,00 Kč
Keramický filtr odběrové sondy, sada těsnění PSG	18 000,00 Kč
Hadička peristaltické pumpy SR25	1 450,00 Kč
Filtrační vložka aerosolového filtru CLF-5	8 400,00 Kč
Filtr k regulatoru Parker P32EB	5 200,00 Kč
Membrána elmg. ventilu typ 330	350,00 Kč
Jemný výměnný filtr - water trap	4 100,00 Kč
Těsnění pro výměník chladiče vzorku	1 250,00 Kč

Analyzátor GMS800

Filtr vzorku	1 200,00 Kč
Water trap	4 100,00 Kč

Skříň analyzátoru

Filtr ventilace	7 200,00 Kč
-----------------	-------------

Elektromagnetické ventily - výměna

elmg. ventil 2/2 pro profuk typ 290, č. 43553	13 700,00 Kč
elmg. ventil 3/2 pro přepínání vzorku typ 053406	15 200,00 Kč

Klimatizace

Kontrola klimatizace výrobcem Čištění a kontrola výměníku Kontrola teplot Kontrola tlaku chladiva	15 200,00 Kč
--	--------------

Kotelna

Filtr sondy PSG SS316 220mm 2,0µm	18 000,00 Kč
Servisní set pumpa	3 500,00 Kč
Peristaltická pumpa SR25	15 200,00 Kč
Hadička peristaltické pumpy	1 490,00 Kč
Čerpadlo N86 KT18	16 500,00 Kč
jehlový ventil NVT-3	4 200,00 Kč
průtokoměr EMT	6 100,00 Kč
hlídání průtoku	7 500,00 Kč
coalescence filter	8 400,00 Kč
Filtr k regulatoru Parker P32EB	5 200,00 Kč

Komín

Prachoměr FWE200	
Teploměr PT1000 termocyclonu	15 300,00 Kč
Těsnění komory	8 600,00 Kč
Těsnění vysílače	8 210,00 Kč

Pozn.: Cena za inspekční činnosti se řídí dle odst. č. 1.3. Smlouvy.