

Příloha č. 1 - Soupis stávajících klimatizačních jednotek a ceník servisních služeb

Adresa	Typ venkovní klimatizační jednotky*	Umístění	Počet kusů venkovních jednotek*	Počet kusů vnitřních jednotek*	Počet pravidelných servisních prohlídek za 12 měsíců	Klimatizační jednotka umístěna v serverovně	Revize těsnosti a úniku chladiva v zákonném intervalu	Jednotková cena servisní prohlídky v Kč bez DPH**	Jednotková cena revize těsnosti a úniku chladiva v Kč bez DPH**
Praha 4, Roškotova 1	Hitachi RAS-5HRNE	Budova A	1	1	4	ANO	ANO	1290	350
Praha 4, Roškotova 1	Hitachi RAS-5HRNME	Budova A	2	2	4	ANO	ANO	2580	700
Praha 4, Roškotova 1	Toshiba RAV-SP1404AT8-E	Budova A	1	1	4	ANO	ANO	1290	350
Praha 4, Roškotova 1	Hitachi RAS-5HRNE	Budova B	1	1	4	ANO	ANO	1290	350
Praha 4, Roškotova 1	Toshiba RAV-SM1603AT-E	Budova B	2	2	4	ANO	ANO	2580	700
Praha 4, Roškotova 1	Daikin RXYSQ4T8YB RXYSQ5T8YB RXYSQ6T8YB RXS50L2V1B	Budova A, B, C	28	195	1	NE	ANO	94570	9800
Praha 7, Tusarova 36	Toshiba RAV-RM561KRTP-E	Budova Tusarova	1	1	4	ANO	ANO	1290	350
Praha 7, Tusarova 36	Toshiba RAV-GM561ATP-E	Budova Tusarova	1	1	4	ANO	ANO	1290	350
Praha 1, Na Příkopě 24	Mitsubishi MXZ-4A80VA	Budova ČNB	1	3	1	NE	ANO	1990	350
Beroun, Palackého 31/2	Toshiba split	Budova Beroun	1	1	1	NE	ANO	1290	350

*Objednatel uvedl stávající výčet klimatizačních jednotek, avšak vyhrazuje si právo měnit během účinnosti Smlouvy počet klimatizačních jednotek, případně klimatizační jednotky samotné.

Požadovaná služba	Jednotková cena v Kč bez DPH**
Oprava (servisní zásah)	Cena za 1 hodinu v Kč bez DPH 450

** Jednotková cena obsahuje veškeré náklady Poskytovatele nutné pro řádné plnění povinností Poskytovatele ze Smlouvy, tj. v případě pravidelné servisní činnosti zejména náklady na dopravu, náklady na personální zajištění servisní prohlídky, náklady na revize a kontroly, apod., v případě havarijního zásahu zejména náklady na dopravu, náklady na držení pohotovosti, náklady na personální zajištění, apod.