

# Příloha I Smlouvy o dílo

## Výchozí revize a pravidelné revize systému elektrické zabezpečovací signalizace (dále jen PZTS) podle normy ČSN EN 50 131-1 ed.2

### Kap. NS.6.2

Je přezkoušena funkce každého jednotlivého komponentu PZTS a porovnává s požadavky uvedenými v plánu montáže. Zvláště se věnuje pozornost čidlům otřesovým a pohybu, které mohou vyžadovat nastavení rozsahu nebo pokrytí. Ostatní typy čidel mohou rovněž před výchozí revizí vyžadovat konečné nastavení. U pravidelné revize se provádí kontrola nastavení těchto parametrů.

Ověřuje se konfigurace specifických dat umístění, aby se potvrdilo, že zajišťovaná signalizace a ohlašování poplachů jsou v souladu s požadavky uvedenými v plánu montáže.

Nakonec se uskutečňuje zkouška kompletního PZTS, včetně aktivace systému přenosu poplachu. V místě montáže systému přenosu poplachu se provede zkouška v součinnosti s ARC nebo s jiným přijímacím střediskem s cílem přesvědčit se, že zkušební signály byly správně přijaty a vyhodnoceny.

### Kap. NS.9.1

Aby byla zajištěna trvalá funkčnost PZTS, je PZTS pravidelně revidován a udržován. Plán revizí se zpracovává okamžitě po ukončení montáže. Tabulka NS.2 obsahuje orientační termíny údržby PZTS z pohledu stupňů zabezpečení. V plánech revizí však mohou být stanoveny termíny jiné.

Tab NS.2 – Termíny údržby

Předmět zkoušení	týden	3 měs.	1 rok
	Stupeň zabezpečení		
Všechny prostory	-	2,3,4	-
Aktivační zařízení	-	2,3,4	-
Jedno čidlo v prostoru	3,4		
Všechna čidla mimo čidel destruktivních	-	4	1,2,3
Vnější signalizace	-	4	2,3
Zkouška funkce ústředny	3,4		-
Měření zemních odporů	-	-	1,2,3
Kontrola zdrojů při signalizaci poplachu	-	2,3,4	-
Jedna hodina provozu na náhradní zdroj	-	-	1,2,3
Měření izolačních odporů	-	-	1,2,3

Stupně zabezpečení :

*Stupeň 1 – Nízké riziko – narušitelé mají k dispozici omezený sortiment nástrojů*

*Stupeň 2 – Nízké až střední riziko – narušitelé mají určité znalosti PZTS a použijí základní sortiment nástrojů a přenosných přístrojů*

*Stupeň 3 – Střední až vysoké riziko – narušitelé jsou obeznámeni s PZTS a mají úplný sortiment nástrojů a přístrojů*

*Stupeň 4 – Vysoké riziko – bezpečnostní hledisko má přednost před všemi ostatními hledisky. Narušitelé jsou obeznámeni, mají plán vniknutí a použijí dostupné prostředky.*