

**Cenová nabídka**

Stavba :	<b>Oprava plynových zařízení</b>							
Objekt :	<b>posádka Liberec</b>							
<b>Kasárna J. Žižky z Trocnova Liberec</b>			<b>CE: 04-10-02</b>					
Číslo položky	Umístění zařízení	Zařízení / Provedení	Závada	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč) bez DPH
1	SO č. 004/1NP, 6	Karma Beta 4/C	prasklý výměník	<b>Výměna prasklého výměníku</b> Dodávka: 22093 Karma těleso komplet B4M	ks	1,00		
2	SO č. 004/1NP, 19	Karma Beta 5/C	prasklý výměník	Dodávka: 22094 Karma těleso komplet B5M	ks	1,00		
3	SO č. 005/2NP, 211	Karma Beta 2/C	prasklý výměník	Dodávka: 22086 Karma těleso komplet B2M	ks	1,00		
4	SO č. 005/2NP, 218	Karma Beta 2/C	prasklý výměník	Dodávka: 22086 Karma těleso komplet B2M	ks	1,00		
5				Demontáž, montáž výměníku	soub.	4,00		
6				Seřízení, kontrola těsnosti na únik plynu	soub.	4,00		
<b>Celkem za:</b>				<b>Výměna prasklého výměníku</b>				
7	SO č. 005/1NP, 101	Karma Alfa POV 5/A	nefunkční zařízení	<b>Demontáž POV</b> Dodávka: zátka 1/2" vni/vně	ks	2,00		zhodnocení
8	SO č. 005/1NP, 117	Karma Alfa POV 5/A	nefunkční zařízení	Dodávka: zátka 1/2" vni/vně	ks	2,00		zhodnocení
9				Demontáž průtokového ohříváče, montáž zátky, kontrola těsnosti	soub.	2,00		zhodnocení
<b>Celkem za:</b>				<b>Demontáž POV</b>				
10	SO č.004/1NP, 19	Karma Beta 5/C	nevhovující hadice	<b>Výměna plynové hadice</b> Dodávka: cast 1/2" 0,5m, vsuvka 1/2"	soub.	1,00		
11	SO č. 005/2NP 207	Karma Alfa POV 10/B	nevhovující hadice	Dodávka: cast 1/2" 0,5m, vsuvka 1/2"	soub.	1,00		
12				Demontáž, montáž hadice	soub.	2,00		
13				Seřízení, kontrola těsnosti na únik plynu	soub.	2,00		
<b>Celkem za:</b>				<b>Výměna plynové hadice</b>				
<b>Kasárna 6. října Liberec</b>			<b>CE: 04-10-01</b>					
14	SO č. 002/3NP, 6	sporák MORA OK LINE/A	nevhovující hadice	<b>Výměna plynové hadice</b> Dodávka: Merabell 1/2"/1/2" 1,5m , živ.25 let	ks	1,00		
15	SO č. 011/1NP, 3	Karma Alfa POV 13/B	nevhovující hadice	Dodávka: cast 1/2" 0,5m, vs.1/2"/3/4", redukce 1/2"/3/4"	soub.	1,00		
16	SO č. 029/1NP, 4a	Karma Beta 5/C	nevhovující hadice	Dodávka: cast 1/2" 1,0m, vsuvka 1/2"	soub.	1,00		
17				Demontáž, montáž hadice	soub.	3,00		
18				Seřízení, kontrola těsnosti na únik plynu	soub.	3,00		
<b>Celkem za:</b>				<b>Výměna plynové hadice</b>				
19	SO č. 002/3NP,7	MORA POV 371/B	nefunkční zařízení	<b>Výměna POV</b> Dodávka: Protherm Panda IOG mini 19/1 L, instal. materiál	soub.	1,00		
20	SO č. 002/3NP, 8	MORA POV 371/B	nefunkční zařízení	Dodávka: Protherm Panda IOG mini 19/1 L, instal. materiál	soub.	1,00		
21				Demontáž, montáž POV	soub.	2,00		
22				Seřízení, kontrola těsnosti na únik plynu	soub.	2,00		
23				Výchozí revize plyn. spotřebiče	ks	2,00		
24				Revize spalinové cesty	ks	2,00		
<b>Celkem za:</b>				<b>Výměna POV</b>				
Cena celkem bez DPH								73 200,00 Kč
DPH 21 %								15 372,00 Kč
Cena celkem vč. DPH								88 572,00 Kč

Celková cena (součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického hodnocení přesáhnout 40.000,- Kč s DPH.

