

Cenová nabídka



**Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1
Bojasova 1242
Praha 18200**

Herní plocha s povrchem SmartSoft - čištění a oprava

Varianta:		č. nabídky:	O12-71123-VA			
obchodník: Martin Jirák tel: 732 132 007 email: martinjirak@4soft.cz		datum:	15.02.2024			
pol.	název položky	mj.	p.j.	jed.cena	celkem	
1	Čištění EPDM povrchu pomocí speče. stroje FALCH (omytí, nanesení čistící pěny, tlakové čištění satyrem, odsátí nečistot)	m2	167	117,00 Kč	19 539,00 Kč	
2	Speciální čistící prostředek pro EPDM plochy dětských hřišť + PHM stroje	m2	167	61,50 Kč	10 270,50 Kč	
3	Finální oplach plochy	m2	167	55,00 Kč	9 185,00 Kč	
4	lokální oprava spár povrchu(vyříznutí poškozeného povrchu, vyříznutí drážky, očištění, instalace perlinky, penetrování, vyplnění novým EPDM)	bm	15	650,00 Kč	9 750,00 Kč	
5	lokální oprava dutin v povrchu nízko expanzní pěnou (naříznutí povrchu v místě dutiny, aplikace pěny, zatížení plochy - vyrovnání)	m2	4	2 600,00 Kč	10 400,00 Kč	
6	Demontáž stávajícího mlžítka vč. nakládky na kontejner s přemístěním do 50m	kpl.	1	1 550,00 Kč	1 550,00 Kč	
7	Nakládka a odvoz	kpl.	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	
8	S01-075 Dodání 3D herního prvku s tryskou "Kopeček" př. 100cm v 42cm - certifikováno dle ČSN EN 1176-1	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	1	27 700,00 Kč	27 700,00 Kč
9	Osazení 3D herního prvku s tryskou vč. napojení na PE trubku s přívodem vody	vč.přípravy podkladu	kpl.	1	11 720,00 Kč	11 720,00 Kč
doprava a režie čištění					8 680,00 Kč	
doprava a režie nové mlžítko					8 680,00 Kč	
Cena celkem bez DPH					118 674,50 Kč	
DPH 21%					24 921,65 Kč	
Cena celkem vč. DPH					143 596,15 Kč	

Ostatní důležité sdělení k nabídce:

Platnost cenové nabídky je 1měsíc od data jejího vyhotovení.

Cenová nabídka odpovídá navrženému řešení, přesnému místu realizace, barevnosti dle grafického návrhu, případně textovému popisu. V případě jakékoliv změny je nutné nabídku aktualizovat.

Objednatel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší stavební techniku. Pokud není upřesněno jinak.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a zajistí jejich vytýčení tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

V nabídce Zhotovitele, v případě provádění zemních prací, je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou. V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci, pokud s tímto nebylo již počítáno v nabídce na základě upozornění Objednatele.

Povrch SmartSoft - důležité informace.

Po instalaci povrchu SmartSoft, respektive během jeho vyzrávání, může docházet k výskytu specifického zápachu. Ten se vyskytuje zejména při teplém a slunečném počasí. Zápach není zdraví škodlivý a během krátké doby postupně odezní. V závislosti na počasí se tato doba pohybuje mezi 14-45 dny od pokládky.

Změna barevnosti nového povrchu krátce po jeho instalaci. Polyuretanové pojivo reaguje na UV záření. Během tvrdnutí pojiva a při jasném slunečním počasí dochází k změně barvy EPDM povrchu, případně se na povrchu tvoří tmavší skvrny. Na některých barvách jsou tyto změny viditelné více než na jiných. (krémová, šedá, světle modrá, světle zelená). Tato „flekatosť“ povrchu je dočasná, projevující se zejména krátce po jeho instalaci. V závislosti na intenzitě slunečního záření (cca 10-30 dnů) tato barevná nejednotnost povrchu definitivně zmizí. K opakování toho jevu již nedochází. Nejedná se o závadu.

U pryžových povrchů vč. povrchu SmartSoft, může docházet postupem času k jeho drobnému smršťování. Spáry mezi povrchem a obrubou nejsou považovány za závadu.

Drobné nerovnosti v povrchu, zejména u napojení barev a grafických komponentů nejsou považovány za závadu. Jedná se technologickou spáru.

Povrch EkoSoft může vykazovat drobné barevné odchylky. Proto je ideální jako mix s klasickým barevným EPDM granulátem. Tyto drobné odchylky nejsou brány jako závada.

Cenová nabídka, která zobrazuje části grafického návrhu, je autorským dílem a je chráněn autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o. (dále jen „4soft“). Veškerá majetková práva k těmto autorským dílům je oprávněna vykonávat společnost 4soft. Údaje obsažené v cenové nabídce (množství a ceny za jednotlivé položky) jsou rovněž chráněny jako obchodní tajemství společnosti 4soft. Jakékoli užití (např. kopírování, pozměňování, rozšiřování atd.) autorských děl a/nebo obchodního tajemství společnosti 4soft bez jejího předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Tento grafický návrh a cenovou nabídku je možno použít pouze pro interní potřeby zákazníka, a to pouze pro účely posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft. Upozorňujeme, že v případě neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. V případě zájmu o užití tohoto grafického návrhu a/nebo cenové nabídky, či některé její části pro jiné účely, než pouze pro posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft nás proto kontaktujte na e-mailové adrese: info@4soft.cz.

Nabídku vypracoval:**Jana Jandová**