

oprava uzávěrů teplé vody a cirkulace - výměnou

nabídka obsahuje: demontáž stávajících uzávěrů v budově U2
 úprava připojení v budově U2
 nové uzávěry vody v budově U2
 demontáž uzávěrů na rozdělovači teplé vody ve výměníkové stanici
 demontáž uzávěrů cirkulace na rozdělovači ve výměníkové stanici
 nové uzávěry cirkulace na rozdělovači cirkulace
 osazení nových šroubeních na rozdělovačích
 úprava jednotlivých vývodů - jiné dlky nežli stávající
 veškeré nové ventily jsou s koulí DADO

KK 2 1/2"	3	6009	18 027,00 Kč
2"	2	2471	4 942,00 Kč
6/4"	3	1652	4 956,00 Kč
5/4"	1	1074	1 074,00 Kč
1"	1	703	703,00 Kč
šroubení 2 1/2"	3	1970	5 910,00 Kč
2"	2	1530	3 060,00 Kč
6/4"	3	1348	4 044,00 Kč
5/4"	1	608	608,00 Kč
1"	1	351	351,00 Kč
zástřík 2 1/2"	3	2235	6 705,00 Kč
2"	2	1248	2 496,00 Kč
6/4"	3	897	2 691,00 Kč
5/4"	1	692	692,00 Kč
1"	1	255	255,00 Kč
těsnící materiál	1	850	850,00 Kč

materiál celkem		57 364,00 Kč
	SLEVA 10%	5 736,00 Kč
montážní a demontážní práce		23 040,00 Kč
doprava		720,00 Kč

CELKOVÁ CENA NABÍDKY BEZ DPH

75 388,00 Kč