

Odběratel:

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**

Zborovská 81/11  
15000 Praha

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001

Dodavatel:

**USK s.r.o.**  
Pod Borkem 319  
29301 Mladá Boleslav

IČO: 27138551  
DIČ: CZ27138551

**Název:** Běžná údržba silnic II. a III.tříd csm Bezděčín 16.4.-30.4.2024


**Popis:** BÚ

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH celkem	Požadovaný termín dodání
20195 20197 Neodkladné zásahy tech. vozidlem	100,00 km	27,28 Kč	2 728,00 Kč	21%	572,88 Kč	3 300,88 Kč	
20196 20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	50,00 ks	47,76 Kč	2 388,00 Kč	21%	501,48 Kč	2 889,48 Kč	
20197 Neodkladné zásahy práce při výkonu	30,00 hod	264,37 Kč	7 931,10 Kč	21%	1 665,53 Kč	9 596,63 Kč	
21518 Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	35,00 t	5 713,64 Kč	199 977,40 Kč	21%	41 995,25 Kč	241 972,65 Kč	
21599 Řízení provozu a dozor	35,00 hod	494,62 Kč	17 311,70 Kč	21%	3 635,46 Kč	20 947,16 Kč	
21712 Vyspr.- asfalt.směsí za horka	15,00 t	5 611,31 Kč	84 169,65 Kč	21%	17 675,63 Kč	101 845,28 Kč	
21799 Řízení provozu a dozor BÚ	20,00 hod	494,62 Kč	9 892,40 Kč	21%	2 077,40 Kč	11 969,80 Kč	
81010 Štěpkování	20,00 hod	1 688,51 Kč	33 770,20 Kč	21%	7 091,74 Kč	40 861,94 Kč	
81020 Likvidace polomů	40,00 hod	446,86 Kč	17 874,40 Kč	21%	3 753,62 Kč	21 628,02 Kč	
81099 Řízení provozu	20,00 hod	494,62 Kč	9 892,40 Kč	21%	2 077,40 Kč	11 969,80 Kč	

Cena celkem s DPH: 466 981,64 Kč

Datum dodání:

<b>Objednávku schválil:</b> 	<b>Dodavatel objednávku přijímá v plném rozsahu a s objednávkou souhlasí:</b>
<b>Objednávku vystavil:</b> Milan Bláha	<b>Datum:</b> <b>Jméno:</b> Akceptací této objednávky potvrzují, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

**Další obchodní podmínky:**

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx ([www.isdoc.cz](http://www.isdoc.cz))

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Při objednání prací průklestu ze země nebo z výšky požadujeme dodržení techniky řezů dle standardu SPPK A02 002 – Řez stromů a nesmí dojít k zásahům, které by bylo možné kvalifikovat jako poškození dřeviny rostoucí mimo les dle vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Průklest stromů ze země může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - výchovný řez (S-RZ) - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdne výšky - odstranění výmladků (S-OV).

Průklest stromů z výšky může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - bezpečnostní řez (S-RB), - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdne výšky - stabilizace sekundární koruny (S-SSK).

Při objednání prací výsadby stromů, bude práce provedena dle standardu SPPK A02 001 – Výsadba stromů Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.). Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.