

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
ráozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

96377

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Tovární 822/27, 400 01 Ústí nad Labem

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: DUBEN '24 14. – 15. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 11. 04. 2024

Číslo případu/schválení /
RZ/VIN
Značka - model SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	03.04.2024 07:40:54	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	11.04.2024 09:42:35		
Datum ceníku ND	02.04.2024	Systém lakování	Bez lakování
GT Estimate Web	3.1.2349.0+be64787107bfcda37dbd65531814770d3e28d1c		
Podmínky	Český rozhlas - UL-96377		

Zákazník

Společnost LKQ CZ s.r.o.
Adresa Ocelářská 891/16
19000 Praha 9
IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič
Majitel Český rozhlas
Vinohradská 1409/12
12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka - model	SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)	Kód modelu	
Kód barvy výrobce			
Datum registrace		Začátek opravy	03.04.2024
Stav KM	134 755 km	Konec opravy	10.04.2024

PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ
VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHRÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ
VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)

VNĚJŠÍ VÝBAVA EMBLÉM „R“
VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA
INTERIÉR VERŽE INTERIÉRU ÚPRAVA HLINÍK
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ
INTERIÉR VZADU DĚLENÉ
INTERIÉR ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA S OSVĚTLENÍM
INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY
INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE
MOTOR 1595 ccm 66 kW (90)
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
PODVOZEK KONTROLA STABILITY
PODVOZEK 15" SATELLITE
PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 22 MM

KAROSERIE KOMBI
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ KONVEKNÍ P
VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ SKLA SILNĚ TÓNOVANÁ Z
VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ
SVĚTLOMETŮ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ KONVEKNÍ L
VNĚJŠÍ VÝBAVA MŘÍŽKA PŘEDNÍ S CHROM. VLOŽKOU
INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S MULTIFUNKČNÍM DISPLEJEM
INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY PLAST
INTERIÉR KLIMATIZACE
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR BATERIE 61 AH
MOTOR ALTERNÁTOR 110 A
PODVOZEK ELEKTROHYDRAULICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ
PODVOZEK 6.0J X 15"
PODVOZEK 195/55 R 15..H

Náhradní díly

Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A# BS 265-687	Trubková spojka 50.5x95mm BOSAL (BOSAL, A)	1,00				
A+ Wurth145	odmašťovač	1,00				

██████████ autoservis
Londýnská 2266/5
40001 Ústí nad Labem



Číslo případu/schválení

RZ/VIN

Značka - model SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)

A+	PNL195/55R/1585VN ENBHDP	pneumatika letní Nexen	4,00	██████████	██████████	██████████	██████████
	*	Drobný materiál	1,00	██████████			██████████
		Materiál celkem před slevou					██████████
		Sleva					██████████
		Materiál celkem po slevě					██████████

A - AM díl, O - OEM díl, L - Aplikována limitní cena, \$ - Přeceněný díl, # - Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Práce

	Kód	Popis	hod	Cena (Kč/hod)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M1 26211900	Výměna svorka z výfukového potrubí PŘ	0,30	██████████			██████████
+	M1 GtT512	Provést rovnání disku L.PŘ.	0,50	██████████			██████████
+	M1 GtT12	Provést poplatek emise dle sazebníku	1,00	██████████			██████████
+	M1 GtT11	Provést D+M pneu vč. vyvážení	1,00	██████████			██████████
+	M1 GtT10	Provést poplatek TK dle sazebník	1,00	██████████			██████████
		Práce celkem před slevou					██████████
		Sleva					██████████
		Práce celkem po slevě					██████████

- Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Ostatní

Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
ELIT315	Zařízení STK a základní kontrola (bez opravy a materiálu)	1,00	██████████			██████████
	Ostatní celkem					██████████

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem (Kč)		10 575,64
Sleva		0,00
Cena bez DPH		10 575,64
DPH	21%	2 220,88
Cena s DPH		12 796,52
Zaokrouhlení		0,00
Celkem k úhradě		12 796,52