

2422 5004193

Výzva k rámcové dohodě bez obnovení č.

Poř.čís.EKO

Příloha: ANO

Příloha (-y): 1

List (-y, -ů): 1

73

ZHOTOVITEL

JKP Trade Czech s.r.o.

Prvního píuku 320/17, Praha 8, 186 00

IČO: 03591654

DIČ: CZ03591654

Zastoupený:



Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 3745150349/0800

OBJEDNATEL

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6

č. spisu: 229215/04/006901/5879

č. spisu: 1632/2004

Jejíž jménem jedná Velitel VÚ 4215 Tábor

plk. Mgr. Jan Ševčík

Velitelství Vojenské policie

Kpt. Jaroše 2269, 390 02 Tábor

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881 / 0710

Díleč plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 22105002236 ze dne 25.10.2022 u Vás objednávané:

Provedení	běžné opravy	vozidla	AUT.MERCEDES VITO119 4X4	VPZ:	214-74-24
VIN vozidla:	WDF44770513609642	RZ:	0	Stav počítadla:	21 173 km
					WDF44770513609642
Na základě zaslané defektace závad žádáme o provedení BO v rozsahu:					
kontrola a výměna brzdového obložení					
výměna NOX senzoru					
výměna katalyzátoru					
Rozúčtování nákladů	42150035000000	oddělení ochrany objektů			
Předpokládaná cena včetně DPH	68 651,33 Kč	Předpokládaná cena bez DPH		56 736,64 Kč	

Za objednatele vyřizuje:



Email:

opravy.pvt.4215@army.cz

v Praze dne

22.4.2024

V Táboře dne

JKP Trade

Za zhotovitele:

Prvního

186

IČO



Za objednatele:

podplukovník Ing. Zsolt Szendi

velitel

pověřen

Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne:

26.3.2024

