

Obor: TZB

Akce: Havarijní oprava chilleru KJ2 Carrier - výměna prasklého kondenzátoru

Nabídka č.: **NAB 37710/BEN27/2024**

116 369 Kč	- Celkem
116 369 Kč	- Dodávka
- Kč	- Montáž

zak. č. 203/037710

OBOR	Poř.č. / Kod	Popis	Rozměr / pozn	MJ	Počet	JC	JC	JC	CC	CC	CC
						Dodávka	Montáž	D+M	DODÁVKA	MONTÁŽ	CELKEM D+M
		Požadavky investora									
Obor		Popis				JC Dod	JC Mont	JC D+M	CC Dod	CC Mont	CC D+M
		Popis Neodkladná výměna prasklého kondenzátoru u chilleru KJ2 Carrier		kpl	1,00	116 369,00	0,00	116 369,00	116 369,00	0,00	116 369,00
						CELKEM bez DPH	116 369,00	0,00	116 369,00		

Jedná se o nejméně 3 servisní výjezdy v rozsahu:

1. výjezd: výměna kondenzátoru a filtrdehydrátoru, montáž uzavíracích ventilů, natlakování okruhu dusíkem
2. výjezd (cca po týdnu): kontrola tlakové zkoušky, vakuování chladícího okruhu, naplnění okruhu chladivem, spuštění a seřízení jednotky, doplnění oleje
3. výjezd (1 - 30 dní po zásahu do okruhu) - revize úniku chladiva

Bude-li mezi 1. a 2. výjezdem zjištěn pokles tlaku, bude zaslána aktualizovaná nabídka na pokračování v dohledávání

12.04.2024