

Stropní konstrukce nad stávajícími šatnami

a zkorodovaná zálivková výztuž

Po odstranění plynosilikátových tvárnic z původního střešního pláště bylo zjištěno , že původní zálivková výztuž je zkorodovaná , nefunkční a místy již neexistující. Tato výztuž je nutná pro zajištění spár mezi prefabrikovanými panely

Vzhledem k tomu , že tato zálivková výztuž je součástí stropní konstrukce je nutno ji obnovit tudíž provést novou . Bude provedena v místě stávající zálivkové výztuže , bude přivařena k původním kotevním místům , opatřena krycí mazaninou a natřena asfaltovým nátěrem.

V Ústí nad Labem 18.12.2023

zpracoval : Ing.Leo

