



Č. j. LS-4-19/ČJ-2024-9800KR

Praha 16.4.2024

Počet listů: 1

BELL TEXTRON PRAGUE, a.s.
K Letišti 1068/27
P.O. Box 68
160 08 Praha 6

Objednávka

Na základě Vaší nabídky **Q24- 0109** objednááme opravu níže uvedených položek:

Název	P/N	S/N	ks
INTERCOM BECKER AS3100-(31N)-09 Nefunkční audio VHF1 – VHF2	570.966-921	023	1
GTN 750 Nefunkční tlačítko D-Direct	011-02282-A0	1ZA410847	1

Fakturu se splatností 30 dní po dodání zboží zašlete na adresu **příjemce**.

18/4/24



Zakázka je vypořádána Rámcovou dohodou k dodávce náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky střední hmotnosti kategorie Bell 412 - č. j. LS-257-24/ČJ-2023-9800KR



P.O. BOX č. 2
163 00 Praha 618



NABÍDKA OPRAV Q24-0109



NABÍDKA: Q24-0109
DATUM: 10.04.2024
ZPRACOVAL: 
E-MAIL: 
POZNÁMKA: Oprava avionických jednotek

POPTÁVKA: LS-4-19/ČJ-2024
FIRMA: Letecká Služba PČR
PŘÍJEMCE: 
E-MAIL: 

Na základě Vaší poptávky nabízíme následovně:

Základní cena opravy:

POL	MNŽ	Unit	P/N	S/N	LIST PRICE	Stevo 6.5%	Cena / ks	Cena celkem	
1	1	Intercom Becker AS 3100-(31N)-09	570.966-921	023	4,891.00	318.00	4,573.00	4,573.00	
2	1	GTN750	011-02282-A0	1ZA410847	3,250.00	211.00	3,039.00	3,039.00	
Cena EXW Repair shop							USD	7,612.00	
21% DPH							USD	1,598.52	
Cena celkem s DPH							USD	9,210.52	
Nabídková cena přepočtena aktuálním kurzem ČNB					USD/CZK	09.04.2024	23.353	CZK	215,094.00

Termíny dodání: Inspekční nález s termínem finální opravy - 4 týdny po dodání do Bell Praha
Dodací podmínky: DDP Letiště Praha, Hangár 6
Platební podmínky: 21 dnů po obdržení faktury
Záruční podmínky: 12 měsíců
Platnost nabídky: Duben 30, 2024

Poznámka: 1. Všechny ceny se mohou bez předchozího upozornění změnit z důvodu kolísání měny, cen pohonných hmot a/nebo nepředvídaných ekonomických okolností. Další práce nebo cenové odchylky budou účtovány.

2. VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU "PRŮMĚRNÉ CENY" Žádné hlavní díly, práce navíc, úpravy a/nebo upgrady potřebné k dokončení OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY nejsou zahrnuty v cenách v této nabídce. Konečná cena OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY bude sdělena po provedeném nálezu jednotky (jednotek).

3. Poplatek za nález se vztahuje na všechny mimozáruční opravy a odmítnutí nálezu, které se skládají z provedené práce a neopravitelných dílů. Poplatek za nález je již zahrnut v ceně OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY

4. Veškeré další podmínky platné pro tuto nabídku se řídí v souladu se

Bell Textron Prague, a.s.

K Letišti 1063/27
Letiště Praha Ruzyně
160 08 Praha 6
Czech Republic





Všeobecnými obchodními podmínkami Bell Textron Prague (v příloze).

5. Ujistěte se, že všechny bankovní poplatky jsou účtovány odesílateli a nejsou strženy z platby faktury. Zákazník je odpovědný za zpracování daně z přidané hodnoty ve své zemi.

6. Finální cena bude přepočtena aktuálním kurzem ČNB USD/CZK v den fakturace. Úhrady budou provedeny oproti faktuře vystavené dodavatelem a nebudou zatíženy bankovními poplatky. Úhrady budou zaslány na účet uvedený na faktuře.

7. Originály historických záznamových listů musí být přiloženy k dodaným jednotkám

8. Všechny díly dodané společnosti Bell k opravě a generální opravě musí obsahovat v/na krabici schválený formulář RMA pro každou součást. V opačném případě bude zásilka vrácena na náklady zákazníka. Pro obdržení RMA, pošlete prosím objednávku na opravu e-mailem.

9. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím neváhejte obrátit na

