



SPORTOVCI ROZDĚLOV
272 04 KLADNO

Sportovní areály města Kladna s.r.o

Společnost vedená u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 75074.

místo dodání:

středisko: správa společnosti

vystavil:

termín dodání:

schválil:

předpokládaná cena: 372 207,00 Kč

ze dne: 06.05.2024

dodavatel: INTERTECH

adresa: Drásov 22

PSČ: 604 24

IČO: 25597612

Objednávka číslo: 160

Objednáváme u Vás dodávku a montáž pryžového povrchu CONISPORT hockey do chodeb a kabiny ve spojovacím krčku zimního stadionu v Kladně dle nabídky ze dne 30.4. 2024.

INTERTECH PLUS s.r.o.

Blatná 34 Kuřim
612

Sportovní areály
města Kladna s.r.o.

272 04 Kladno
DIČ: CZ 761 54 170

NA FAKTURU UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.


Jednatel

tel.:

Fakturní údaje: Sportovní areály města Kladna s.r.o., Sportovců 818, Rozdělův, 272 04 Kladno, IČ 28154170,
DIČ CZ28154170, bankovní spojení:

INTERTECH

Cenová nabídka na
Výrobu a pokládku pryžového povrchu CONISPORT hockey
„Chodby, schodiště, kabina a rozcvičovna Zimní stadion Kladno“
2024



Předkladatel:

INTERTECH Plus s.r.o.
Blanenská 355
664 34 Kuřim
IČO: 25597612
DIČ: CZ25597612

Zadavatel:

Sportovní areály města Kladna s.r.o.
Sportovců 818, Rozdělkov,
272 04 Kladno



Vyhotovili: 30.04.2024 / revize dne 03.05.2024 / 06.05.2024

Obchodně technický zástupce společnosti INTERTECH Plus s.r.o.

emai

Nabídka

Na základě Vaší poptávky ze dne 18.04.2024 a osobního zaměření dne 22.04.2024, Vám zasílám cenovou nabídku na výrobu, dodávku a následnou montáž pryžového povrchu v prostorách chodeb, kabiny a schodiště na zimním stadionu v Kladně. Povrch je tvořen z výrobku deska CONISPORT hockey, tl.8 mm, 20 % EPDM, lepené metodou lepeného spoje lepidlem Würth.

Pokládka povrchu CONISPORT hockey v prostorách chodeb, schodiště, kabiny a rozvíčkovny 149,78 m² + 52 m² (kabina) + 47,56 m²

	Cena za MJ	Celkem MJ	MJ	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
materiál					
CONISPORT hockey, 20% EPDM, 1980x980x8 mm, vř. prořezu, celkem 94 ks	857 Kč	249,34	m2	213 684 Kč	258 558,10 Kč
plastové schodnice, modré, předvrtané, zahlušené	31 417 Kč	1	ks	31 417 Kč	38 014,57 Kč
lepidlo Würth K+D na lepené spoje materiálu CONISPORT hockey	184 Kč	71	ks	13 064 Kč	15 807,44 Kč
pryžový sokl o výšce 70mm	52 Kč	234	bm	12 168 Kč	14 723,28 Kč
lepidlo Chemoprén na lepení soklových lišt	143 Kč	22	kg	3 146 Kč	3 806,66 Kč
doprava materiálu, celkem 3 366 kg	3 717 Kč	1	ks	3 717 Kč	4 497,57 Kč
Celkem za materiál				277 186 Kč	335 407,62 Kč
montáž					
montáž, formátování, lepení	395 Kč	249,34	m2	98 489 Kč	119 172,05 Kč
instalace plastových čel schodnic, mechanicky	7 000 Kč	1	ks	7 000 Kč	8 470,00 Kč
přepravné zaměstnanců a materiálu	12 Kč	1480	km	17 760 Kč	21 489,60 Kč
ubytování	2 600 Kč	4	ks	10 400 Kč	12 584,00 Kč
Celkem za montáž				133 649 Kč	161 715,65 Kč
CENA CELKEM ZA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ PRYŽOVÉHO POVRCHU				410 846 Kč	497 123,27 Kč

Celková cena díla za dodávku materiálu a pokládku po slevě: 372 207,-Kč bez DPH 450 370,47 Kč s DPH

Základní požadavky na stavební připravenost před montáží povrchu:

- povrch podkladu musí být suchý (max. 4% vlhkost!), hutný a nesmí sprášovat
- všechny práce HSVI PSV je nutno ukončit před realizací pokládky povrchu
- max. výškový rozdíl podkladní plochy je 4 mm na 4 m běžné

Záruka: Záruka na materiál a provedené práce je poskytnuta na 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené jinou činností, než k jaké je povrch určen mechanickým poškozením, nebo neúměrným pohybem podkladu povrchu.

Záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení úměrné povrchům tohoto typu.

INTERTECH PLUS s.r.o.

Blanenská 355, 664 34 Kuřim

DÍL: 0705507010

INTERTECH



Reference: Rekonstrukce povrchů zimní stadion Blansko 2003
Výstavba hokejové haly mládeže Brno 2005/2006
Dostavba zimní stadion Blansko 2007
Výstavba ledového kluziště Brno – Ponava 2008
Výstavba zimního stadionu Pízeň – Košutka 2009
Rekonstrukce zimního stadionu RONDO Brno 2009/2010
Rekonstrukce zimního stadionu Vsetín 2010
Výstavba zimního stadionu Bratislava – Lamač 2011
Rekonstrukce šaten zimního stadionu Kladno 2012
Rekonstrukce šaten zimního stadionu Písek 2012
Výstavba zimního stadionu České Budějovice 2012
Výstavba zimního stadionu Bratislava – Petržalka 2012/2013
Výstavba zimní stadionu Polský Těšín 2013
Rekonstrukce zimního stadionu Hronov 2013
Rekonstrukce zimního stadionu Moravská Třebová 2014
Rekonstrukce zimního stadionu Polička 2014
Rekonstrukce zimního stadionu Slaný 2015
Rekonstrukce zimního stadionu HC Kobra Praha 2015
Výstavba zimního stadionu Říčany 2017
Výstavba zimního stadionu Vyškov 2017
Výstavba zimního stadionu Vranov nad Toplou 2017
Výstavba zimního stadionu Krásno nad Kysucou 2017
Výstavba zimního stadionu Michalovce 2018
Výstavba zimního stadionu Teplice 2019
Výstavba zimního stadionu Kuřim 2019
ZS Opava, rok 2019, 145 m2
ZS Praha výstaviště, rok 2019, 188 m2
ZS STARS Karviná, rok 2019, 109 m2
ZS Ledec nad Sázavou, rok 2020, 316 m2
ZS Náměšć nad Oslavou, rok 2020, 134 m2
ZS Velké Popovice, rok 2020, 446 m2
ZS Česká lípa, rok 2021, 580 m2
ZS Břeclav, rok 2022, 162 m2
ZS Pardubice, rok 2022, 218 m2
ZS Litomyšl, rok 2022, 230 m2
ZS Lhota u Vsetína, rok 2022, 950 m2
A mnoho dalších.

Platnost nabídky: do 29.06. 2024

Děkujeme Vám za projevený zájem o naše produkty a těšíme se na další spolupráci.

Dne: 06.05.2024

Intertech Plus s.r.o.

INTERTECH

Návod na údržbu pryžového sportovního povrchu CONISPORT hockey

Pryžový povrch, vytvořený z pryžových desek speciál CONISPORT hockey v prostorách zimních stadionů, lze udržívat jednoduchým způsobem za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- hrubé nečistoty zamést
- prach a menší nečistoty vysát
- možnost použití strojního čištění
- vytřít vlhkým mopem za použití běžných čistících prostředků

Pozor !

Nepoužívat bělicí prostředky (například SAVO).

Podrobnější informace ohledně čištění sportovních povrchů Vám podá obchodní zástupce
[redacted]
na telefonním čísle [redacted]

INTERTECH

