

SpMO: 54784-17/2022-551230
EVZ: 225512300144
NEN RD: N006/22V00028417
NEN Výzvy: N006/24/V00013409

Výzva k plnění
RD 22105002308

číslo: 24225007122

Objednatel

Adresa: **Česká republika - Ministerstvo obrany**
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
zastoupená náčelníkem
Vojenského zařízení 551230
podplukovníkem Ing. Dušanem Košťálkem
Obora, 517 21 Týniště nad Orlicí
Příjemce: VZ 551230 Týniště nad Orlicí
IČ/DIČ: MO Praha **60162694/CZ60162694**
Bankovní spojení: **404881/0710**
ČNB Praha
Vyřizuje: Miroslav Andrš
Telefon: [REDACTED]

Zhotovitel

Adresa: **SKARAB s.r.o.**
9. května 1162
742 58 Příbor
IČ: **25857631**
DIČ: **CZ 25857631**
Bankovní spojení: 271449862/0300
ČSOB, a.s.
Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Doba plnění: Do 30 pracovních dnů včetně od předání techniky zhotoviteli.

Místo plnění: provozovna zhotovitele

Způsob dodání: objednatel plněno u zhotovitele

P. č.	Název	MJ	Počet	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Cena celkem s DPH
1.	Dílčí plnění na základě RD č. 22105002308, dle podané nabídky: Běžná oprava: Podvalník P - 50 N, [REDACTED] - oprava vzduchové soustavy vozidla (výměna opotřebovaných brzdových hadic a tlakových trubek); - oprava chrániček vedení elektroinstalace; - výměna opotřebovaného elektrického rozvodu podvalníku; - výměna opotřebovaných kulových čepů řízení; - výměna opotřebovaných hydraulických hadic; - výměna hydraulického oleje; - oprava stabilizace zadní říditelné nápravy v přímém směru; - provedení seřízení sbíhavosti podvozku; - oprava centrálního odkalování vzduchojemů.	ks	1	110 505,90	21	133 712,14
2.	Běžná oprava: Tatra T-815 CAS-32, [REDACTED] - odstranění uniku provozních kapalin z motoru; - odstranění úniku vzduchu ze vzduchové soustavy – výměna opotřebovaných dílů; - oprava a přetěsnění zadní nápravy – výměna opotřebovaných dílů; - přezutí 5 ks pneumatik - demontáž a montáž kol z osy a na osu a demontáž a montáž pneumatik z disku a na disk včetně vyvážení kol (pneumatiky budou dodány ze zásob AČR);	ks	5	660,00	21	3 993,00

3.	Běžná oprava: Tatra T-815 CAS-20, [REDAKCE] - výměna opotřebované manžety pravé přední polonápravy; - výměna opotřebovaného spínače sklápění kabiny; - oprava mechanismu sklápění kabiny; - výměna opotřebovaných zpětných zrcátek;	ks	1	34 535,40	21	41 787,83
----	---	----	---	-----------	----	-----------

Celková cena	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	174 792,22	36 706,37	211 498,59

Tento smluvní vztah se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník § 1746 a násl. v platném znění a Rámcovou dohodou č. 22105002308

Ostatní

Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. V rámci smluvního vztahu budou zpracovány osobní údaje týkající se názvu a sídla firmy, jméno jednatele společnosti, bankovní spojení a jméno kontaktní osoby včetně telefonického či emailového kontaktu. Osobní údaje budou ke zpracování předávány v listinné, případně elektronické podobě. Zhotovitel souhlasí s uveřejňováním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

Objednatel

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 5512
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -31-

pplk. Ing. Dušan Košťálek
datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Mgr. Tomáš
Velart

Digitálně podepsal Mgr. Tomáš Velart
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25857631,
o=SKARAB, s.r.o., ou=1, cn=Mgr.
Tomáš Velart, sn=Velart,
givenName=Tomáš,
serialNumber=P122348
Datum: 2024.05.09 09:42:05 +02'00'

jméno, příjmení
datum, razítko a podpis