

Položkový rozpočet - čištění tartanu ve třech školkách - MŠ Aléská 264, MŠ Žižkovo údolí 275 a MŠ Síbova 332 v Bílině

Čištění tartanu se provádí za použití vysokotlakých benzínových strojů, které prostřednictvím speciálních trysek a přívodu dostatečného množství vody do čerpadla vytváří obrovský tlak až 280 barů. Tento tlak je schopen odstranit téměř cokoliv z tartanového povrchu.

Čištění se provádí tehdy, kdy je tartanový podklad viditelně špinavý (mech, plíseň, různé nečistoty) na jeho povrchu. Takový povrch se stává kluzký a tudíž **ohrožuje zdravý sportovce. Může docházet k úrazům s vážnými následky.**

Plocha čištění hřišť a chodníků a hřišť ve třech školkách

Celkem m2
980

	POPIS JEDNOTLIVÝCH ÚKONU	CENA CELKEM
1	Oprava EPDM povrchu	3 850 Kč
2	Použití vysokotlakého benzínového čističe (vapky) s vysokým tlakem vody až 280 bar, se speciálními tryskami	48 400 Kč
3	Provedení chemického postřiku proti mechu a plísním	2 400 Kč
4	Doprava osob, materiálu a strojů	2 700 Kč
	CENA CELKEM	57 350 Kč
	Ceny jsou uvedeny bez DPH, nabídka je časově omezena.	

Poznámka: V kalkulaci regenerace není zahrnuta cena za spotřebu vody a elektřiny, kterou dodává a hradí zákazník.

Celková cena je pro všechny tři školky dohromady.

Clean&Play s.r.o.

Tomáš Žvak

Brno I Praha I Ostrava

+420 774 820 533

www.cistenihrist.cz

info@clean-play.cz