

Cenová nabídka
k požadavkovému listu č. 08/2016
podle smlouvy č. 155410193

Typ/modifikace techniky:	Překladač KLAUS T-815	Nákladové středisko: 5512 Pardubice Adresa: Provozovatel techniky: pplk. gšt. Ing. Jaroslav BENEŠ velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení
Evidenční číslo:	353-57-76	Pověřená osoba provozovatele: Rtm. Jana FIEDOROVÁ, 602 444 307 hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:
Rok výroby:		

Místo provedení BO: STV GROUP a.s., areál Poličských strojren, Bořiny 1145, 572 01, Polička – Horní Předměstí

Termín (doba) ukončení provedení díla: 23.9. 2016

Technická dokumentace zhotovitele číslo: MD 1383/8/2016

Nabídková cena:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní výkony:	Celkem 465 Nh, 1 Nh 350,00 Kč	162 750,00	1	162 750,00
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál	55 400,00	1	55 400,00
Kooperace:		2 000,00	1	2 000,00
Ostatní náklady:		0,00	0	0,00
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:		0,00	0	0,00
Materiálové náklady:		0,00	0	0,00
Kooperace:		0,00	0	0,00
Ostatní náklady:		0,00	0	0,00
Celkem bez DPH:				220 150,00

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu

Nabídková cena celkem 266 381,50,00 Kč s DPH.

Nabídková cena celkem bez DPH činí 220 150,00 Kč, sazba DPH 21% činí 46 231,50 Kč

V Poličce dne: 12.8. 2016

Za poskytovatele:

Ing. Bohumír Pospíšil
Předseda správní rady a
Statutární ředitel

Požadavek na SOJ: Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu Požadují konečnou kontrolu Nepožadují *)

Za správnost:

Zástupce objednatele pro věci technické:

prap. Jiří TESARĚ

.....
podpis a razítko

(titul, jméno, příjmení)

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: SOJ – ANO – Konečná kontrola

Číslo telefonu: 724845817 19.8.2016

Ing. Jan ŠTĚPÁNEK

.....
hodnost, titul, jméno, příjmení, podpis a razítko

*) – nehodící se škrtněte

Cenová kalkulace:

Rozsah prací	Počet hodin	Práce v Kč (bez DPH)	Mat. v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Celkem v Kč (bez DPH)	Cena za úkol v Kč (s DPH)
Výměna spojky + kontrola hadic a spojů/sada-lamela, ložisko	40	14 000,00	5 000,00		19 000,00	22 990,00
Oprava naklápění světel	8	2 800,00	5 000,00		7 800,00	9 438,00
Přetěsnění válců obou levých podpěr nástavby	32	11 200,00	2 000,00		13 200,00	15 972,00
Celková kontrola těsnosti nástavby popř. přetěsnění	64	22 400,00	5 000,00		27 400,00	33 154,00
Nastavení popř. výměna zátěžových ventilů, nastavení správných tlaků – nezvedá předepsanou hmotnost	32	11 200,00	0,00		11 200,00	13 552,00
Oprava joysticků dálkového bezdrátového ovládní	16	5 600,00	3 000,00		8 600,00	10 406,00
Výměna hadičky k motorové brzdě	2	700,00	400,00		1 100,00	1 331,00
Oprava pravé části zadního pojzdového nárazníku - zavařit a natřít	24	8 400,00	500,00		8 900,00	10 769,00
Výměna pravý přední plastový blatní druhé nápravy	3	1 050,00	2 000,00		3 050,00	3 690,50
Únik oleje ze zadního levého vertikálního válce svislé podpěry – únik okolo pístnice	32	11 200,00	1 000,00		12 200,00	14 762,00
Únik oleje z přední svislé podpěry–levá - únik okolo pístnice	32	11 200,00	1 000,00		12 200,00	14 762,00
Únik oleje z pístnice zvedající hlavní přední rameno	64	22 400,00	1 000,00		23 400,00	28 314,00
Únik oleje z pístnice zvedající hlavní zadní rameno	64	22 400,00	1 000,00		23 400,00	28 314,00
Výměna všech hydraulických hadic – zpuchřelé/-34 ks	40	14 000,00	20 000,00		34 000,00	41 140,00
Vyměnit 2x gumový pás nad předními blatníky druhé přední nápravy 800x650 mm	6	2 100,00	2 000,00		4 100,00	4 961,00
Vyměnit spodní kovový lem na zadních zástěrkách	4	1 400,00	500,00		1 900,00	2 299,00
Oprava	2	700,00	6 000,00		6 700,00	8 107,00
Provedení revize zvedacího zařízení		0,00			2 000,00	2 420,00
Celkem za vozidlo	465	162 750,00	55 400,00	2 000,00	220 150,00	266 381,50

Ing. Bohumír Pospíšil
Předseda správní rady a
Statutární ředitel