

1

ZŠ Mendelova 550

Opravy po revizi elektro

Opravy závad po revizi elektro uvedené pod jednotlivými čísly závad

Není řešena závada pod bodem z 5x nefunkční svítidlo tělocvičny, nutnost lešení, není momentálně ekonomicky vhodné

Položka	MN	MJ	Materiál		Montáž	
			jedn. cena	celk.cena	jedn. cena	celk.cena
7 a 8 opravy v rozvaděčích	1	kpl	1 218,00	1 218,00	5 700,00	5 700,00
12 a-o závady dle revize	1	kpl	12 391,00	12 391,00	23 400,00	23 400,00
14 a-b závady dle revize	1	kpl	1 480,00	1 480,00	3 800,00	3 800,00
15 a-b závady dle revize	1	kpl	1 935,00	1 935,00	3 800,00	3 800,00
podružný materiál	1	kpl	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
doprava,přesun hmot po budově	1	kpl	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
opravy závad po revizi elektro	1	kpl	32 584,00	32 584,00	43 200,00	43 200,00
Celkem bez DPH			51 108,00	51 108,00	91 900,00	91 900,00
Celkem bez DPH						143 008,00

Jaroslav Strejček
jednatel společnosti
SELEK lighting s.r.o.

27.03.2024

