

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

tel.:
e-mail:
RS Brno: 96577

vyřizuje:

CAR CHECK s.r.o.
tel.:
e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ: [REDACTED]

Předepsaná servisní prohlídka, olejový servis, přezutí pneu

Kontaktní osoba RS Brno, [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Vozidlo je k vyzvednutí na adrese: Dvorského 32/7, Brno

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: KVĚTEN, 18.-19. TÝDEN

CENOVÉ UJEDNÁNÍ:

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena [REDACTED] + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámeček cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 13. 05. 2024

Číslo případu/schválení [REDACTED] /
RZ/VIN [REDACTED] / [REDACTED]
Značka - model SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)

Výpočet

Číslo případu	[REDACTED]	Číslo schválení	
Datum vytvoření	03.05.2024 12:27:25	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	09.05.2024 14:54:05		
Datum ceníku ND	06.05.2024	Systém lakování	Bez lakování
GT Estimate Web	3.2.2438.0+8da30c1947dada071209f431a5effefe9e59999c		
Podmínky	Český rozhlas - BR-96577		

Zákazník

Společnost LKQ CZ s.r.o.
Adresa Ocelářská 891/16
19000 Praha 9
IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič
Majitel Český rozhlas
Vinohradská 1409/12
12000 Praha 2

Vozidlo

RZ	[REDACTED]	VIN	[REDACTED]
Značka - model	SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)	Kód modelu	[REDACTED]
Kód barvy výrobce			
Datum registrace		Začátek opravy	03.05.2024
Stav KM	109 300 km	Konec opravy	08.05.2024

PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ
VNĚJŠÍ VÝBAVA TÓNOVANÁ SKLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHRÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)
VNĚJŠÍ VÝBAVA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ ODNÍMATELNÉ
INTERIÉR ODKLADACÍ SKŘÍŇKA S OSVĚTLENÍM
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY PLAST
INTERIÉR KLIMATIZACE POLOAUTOMATICKÁ
INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S MULTIFUNKČNÍM DISPLEJEM
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ
MOTOR 1595 ccm 66 kW (90)
MOTOR NORMA EU5
PODVOZEK KONTROLA STABILITY
PODVOZEK 6.0J X 15"
PODVOZEK ELEKTROHYDRAULICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ

KAROSERIE KOMBI
VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ
VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ
VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA
INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH
INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY
INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
INTERIÉR VERZE INTERIÉRU ÚPRAVA HLINÍK
INTERIÉR VYPÍNÁNÍ AIRGABU SPOLUJEZDCE
INTERIÉR VZADU DĚLENÉ
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR ALTERNÁTOR 110 A
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
PODVOZEK 195/55 R 15
PODVOZEK 15" SATELLITE
PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 22 MM

Náhradní díly

Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A# MH OX388D	Olejevý filtr KNECHT (KNECHT, A)	1,00	[REDACTED]			[REDACTED]
A# BO F026400391	Vzduchový filtr BOSCH (BOSCH, OE)	1,00	[REDACTED]			[REDACTED]
A# BO 0450906500	Palivový filtr BOSCH (BOSCH, OE)	1,00	[REDACTED]			[REDACTED]
O# 4	4 - Výměna kol, vyvážení + úschozna	1,00	[REDACTED]			[REDACTED]

CAR CHECK s.r.o.
Vodova 1434/45
61200 BRNO 12



Číslo případu/schválení [redacted] /

RZ/VIN [redacted]

Značka - model SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)

A#	BO 1987435502	Kabinový filtr s aktivním uhlím BOSCH (BOSCH, OE)	1,00
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	4,30
*		Drobný materiál	1,00
Materiál celkem před slevou			
Sleva			
Materiál celkem po slevě			

A - AM díl, O - OEM díl, L - Aplikována limitní cena, \$ - Přeceněný díl, # - Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Práce

	Kód	Popis	hod	Cena (Kč/hod)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
+	M1	GtT12	Provést 12	1,00	[redacted]		[redacted]
	M1	01040000	Výměna Motorový olej	0,50	[redacted]		[redacted]
	M1	23245550EM	Výměna vzduchový filtr	0,20	[redacted]		[redacted]
	M1	20341900	Výměna palivový filtr	0,30	[redacted]		[redacted]
	M1	85181900	Výměna pylový filtr	0,20	[redacted]		[redacted]
Práce celkem před slevou							[redacted]
Sleva							
Práce celkem po slevě							[redacted]

- Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem (Kč)		7 300,81
Sleva		0,00
Cena bez DPH		7 300,81
DPH	21%	1 533,17
Cena s DPH		8 833,98
Zaokrouhlení		0,00
Celkem k úhradě		8 833,98