

Zhotovitel:

Stadler Service AG
Emst-Stadler-Strasse 4,9565 Busnang. Švýcarsko
IČ: CHE-214.966.186 DIČ: CHE-286.235.756

Objednatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava-Mor.Ostrava
IČ: 61974757; DIČ: CZ61974757; plátce DPH
Bank.spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.5708761/0100
Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104

1. evidenční číslo vozu: **1732 (Stadler)** 2.typ údržby: **SP1**

3. celkové Km: **201 849 km** 4.Km od posl. údržby : **km**

5. agregáty na vozidle: 6.Stav tach. (Km):

Typ agregátu	Název agregátu	ano/ne
RDST	TAIT TM 8105	ano
Pantograf	Stemman Fb800.080	ano
OIS na voze	Viz příloha OIS na voze	ano

6. poznámky:

Kamerový systém, vyhydková tyč, tyč na stažení PTG, háček plošiny, hasící přístroj Ks, ochr. folie na oknech, demontován radar AKS

7. stav vozidla - poškození:

Poškozené sedáky v počtu Ks,

V případě nejasností volat [REDAKCE]

8. požadovaný rozsah opravy: fixní práce dle vnitropodnikové směrnice
9. vícepráce mimo fixní práce a ceník:

1.	Otočení podvozků
2.	Úprava-oprava plent
3.	Posunout sedadlo řidiče
4.	Závěsy kol. brzd - DPO
5.	Kontrola tlumičů
6.	Modifikace pískovačů
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	

10. prohlídka bude ukončena dne bez MO: **10.6.2024**

11. datum převzetí do prohlídky: **6.5.2024**

Za objednatele (podpis):

Za zhotovitele (podpis):