



Poptávka PřF UP - kontroly těsnosti klimatizačních jednotek - areál Envelopa				
Popis položky	MJ	Počet	Cena za MJ [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]
Systém VRV "nové jednotky v kancelářích" - Envelopa				25 000,00
Kontroly těsnosti				
Kontrola těsnosti u jednotek 5t<50t CO ₂ - eq; 1x za 12 měsíců	ks	3	2 500,00	7 500,00
Kontrola těsnosti u jednotek 50t<500t CO ₂ - eq; 1x za 6 měsíců	ks	7	2 500,00	17 500,00
Systém VRV "původní staré jednotky" - Envelopa				27 500,00
Kontroly těsnosti				
Kontrola těsnosti u jednotek 5t<50t CO ₂ - eq; 1x za 12 měsíců	ks	11	2 500,00	27 500,00
Systém Multisplit - Envelopa				25 000,00
Kontroly těsnosti				
Kontrola těsnosti u jednotek 5t<50t CO ₂ - eq; 1x za 12 měsíců	ks	10	2 500,00	25 000,00
Systém Aermec - přímé chlazení VZT - Envelopa				65 000,00
Kontroly těsnosti				
Kontrola těsnosti u jednotek 5t<50t CO ₂ - eq; 1x za 12 měsíců	ks	26	2 500,00	65 000,00
Systém Multisplit - Pevnost poznání				5 000,00
Kontroly těsnosti				
Kontrola těsnosti u jednotek 5t<50t CO ₂ - eq; 1x za 12 měsíců	ks	2	2 500,00	5 000,00
Systém VRV - SLO				10 000,00
Kontroly těsnosti				
Kontrola těsnosti u jednotek 5t<50t CO ₂ - eq; 1x za 12 měsíců	ks	4	2 500,00	10 000,00
Celková cena				157 500,00

 
2.5.2024