



Č. j. LS-4-25/ČJ-2024-9800KR

Praha 20.5.2024

Počet listů: 1

BELL TEXTRON PRAGUE, a.s.
K Letišti 1068/27
P.O. Box 68
160 08 Praha 6

Objednávka


Na základě Vaší nabídky **Q24-0138 R1** objednááme opravu níže uvedené položky:

Název	P/N	S/N	ks
SHAFT FAN	2660-1635-02	N/A	4

Fakturu se splatností 30 dní po dodání zboží zašlete na adresu **příjemce**.



Bell Textron Prague, a.s.
K Letišti 1068/27, 160 08 Praha 6
IČO: 25511939
DIČ: CZ25511939
-14-



Zakázka je vypořádána Rámcovou dohodou k dodávce náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky střední hmotnosti kategorie Bell 412 - č. j. LS-257-24/ČJ-2023-9800KR

P.O BOX č 2
183 00 Praha 618



NABÍDKA OPRAV Q24-0138 R1



NABÍDKA: Q24-0138 R1

POPTÁVKA: LS-4-25/ČJ-2024

DATUM: 20.05.2024

FIRMA: Letecká Služba PČR

ZPRACOVAL:

PŘÍJEMCE:

E-MAIL:

E-MAIL:

POZNÁMKA: SHAFT FAN - overhaul

Na základě Vaší poptávky nabízíme následovně:

Základní cena overhaul:

POL	LNŽ	Unit	PN	SN	LIST PRICE	Steve 6.5%	Cena / ks	Cena celkem
1	4	Shaft Fan	2660-1635-02	N/A	1,823.00	118.50	1,704.51	6,818.02
Cena EXW Repair shop							USD	6,818.02
21% DPH							USD	1,431.78
Cena celkem s DPH							USD	8,249.80
Nabídková cena přepočtena aktuálním kurzem ČNB				USD/CZK 17.05.2024	22.791 CZK			188,022.00

Termíny dodání: Inspekční nález s termínem finální opravy - 4 týdny po dodání do Bell Praha
Dodací podmínky: DDP Letiště Praha, Hangár 6
Platební podmínky: 21 dnů po obdržení faktury
Záruční podmínky: 12 měsíců
Platnost nabídky: Červen 15, 2024

- Poznámka:
- Všechny ceny se mohou bez předchozího upozornění změnit z důvodu kolísání měny, cen pohonných hmot a/nebo nepředvídaných ekonomických okolností. Další práce nebo cenové odchylky budou účtovány.
 - VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU "PRŮMĚRNÉ CENY" Žádné hlavní díly, práce navíc, úpravy a/nebo upgrady potřebné k dokončení OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY nejsou zahrnuty v cenách v této nabídce. Konečná cena OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY bude sdělena po provedeném nálezu jednotky (jednotek).
 - Poplatek za nález se vztahuje na všechny mimozáruční opravy a odmítnutí nálezu, které se skládají z provedené práce a neopravitelných dílů. Poplatek za nález je již zahrnut v ceně OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY.
 - Veškeré další podmínky platné pro tuto nabídku se řídí v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Bell Textron Prague (v příloze).


Bell Textron Prague, a.s.

K Letišti 1063/27
Letiště Praha Ruzyně
160 08 Praha 6
Czech Republic



NABÍDKA OPRAV Q24-0138 R1



5. Ujistěte se, že všechny bankovní poplatky jsou účtovány odesílateli a nejsou strženy z platby faktury. Zákazník je odpovědný za zpracování daně z přidané hodnoty ve své zemi.
6. Finální cena bude přepočtena aktuálním kurzem ČNB USD/CZK v den fakturace. Úhrady budou provedeny oproti faktuře vystavené dodavatelem a nebudou zatíženy bankovními poplatky. Úhrady budou zaslány na účet uvedený na faktuře.
7. Originály historických záznamových listů musí být přiloženy k dodaným jednotkám.
8. Všechny díly dodané společnosti Bell k opravě a generální opravě musí obsahovat v/na krabici schválený formulář RMA pro každou součást. V opačném případě bude zásilka vrácena na náklady zákazníka. Pro obdržení RMA, pošlete prosím objednávku na opravu e-mailem.
9. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím neváhejte obrátit na 

Maren Brown
Regional Contracts Manager

Bell Textron Prague, a.s.

K Letišti 1063/27
Letiště Praha Ruzyně
160 08 Praha 6
Czech Republic

Počet stránek 2

