



Datum vytvoření: 10.05.2024
Platná do: 10.07.2024

Akce: ROOSEVELTOVA; opravy závad po
servise - zařízení č. 5

Odběratel:
Česká republika – Krajský soud v Brně
Rooseveltova 648/16, Brno 601 95
IČ: 00215724
DIČ: není plátce DPH

Dodavatel:
Global Klima Servis s.r.o.
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
IČ: 06445462
DIČ: CZ06445462

Cenová nabídka # 240510b

Na základě provedené servisní prohlídky předkládáme cenovou nabídku na výměnu vadných motor ventilátorů vnitřní podstropní chladicí jednotky (klimatizační zařízení č. 5) v hlavní serveru (pravá jednotka).

No.	Název	Množství	Jednotka	Cena/jedn. (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
1.	Motor ventilátor vnitřní jednotky (dvojitý) LG_OKL55-57 vč. oběžných kol (pravá jednotka)	2	ks	20 542	41 084
2.	Drobný instalační a montážní materiál - sada	2	ks	888	1 776
3.	Mechanizace - pronájem lešení vč. manipulace	1	ks	2 775	2 775
4.	Servisní práce - výměna ventilátoru, funkční zkouška zařízení	12	hod	680	8 160
5.	Cestovné a náklady na dopravu materiálu	1	ks	3 000	3 000
Cena celkem bez DPH:					56 795,00 Kč
DPH 21 %					11 926,95 Kč
Cena celkem včetně DPH:					68 721,95 Kč

Termín dodání: 4 - 6 týdnů od objednání, dle skladové dostupnosti

Záruka: dle SoD

Poznámka: Platí pouze jako celek pro práce v pracovní dny

Platba: Faktura

Nabídka neobsahuje:

Pokud dojde při zprovoznění zařízení po provedené opravě k zjištění závady, kterou nebylo možné v nefunkčním stavu odhalit a není konkrétní náhradní díl výlučně součástí této cenové nabídky, bude předložena další cenová nabídka k dokončení opravy.