

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

94440

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Reinerova 811/5163 00 Praha 17, Řepy

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednávkáme:

Servis vozidla dle přiloženého rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: KVĚTEN 24 23. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne

- 3. 06. 2024

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	03.06.2024 09:18:18	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	03.06.2024 11:44:15		
Datum ceníku ND	06.05.2024	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PRG-94440		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (14-18)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	03.06.2024
Stav km	135 131 km	Konec opravy	05.06.2024

Výbava

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PARKOVACÍ ASISTENT Z	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BRZDOVÝ ASISTENT
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OMEZOVAC RYCHLOSTI	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OCHRANA CHODCŮ
PŘEVODOVKA 5S CODE	PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ
KAROSERIE KOMBI	VNĚJŠÍ VÝBAVA MŘÍŽKA PŘEDNÍ S CHROM. VLOŽKOU
VNĚJŠÍ VÝBAVA KRYT ZPĚT.ZRCÁTKA / MADLA DVEŘÍ V ZÁKLADU	VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA
INTERIÉR KLIMATIZACE	INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z
INTERIÉR FREON R1234YF	INTERIÉR PŘÍJEM DIGITÁLNÍ RADIO
INTERIÉR AUTORÁDIO ENTRY PLUS (GEN 2)	INTERIÉR VZADU DĚLENÉ
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ/HLAVOVÝ	INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ
INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ	INTERIÉR KOŽENÁ RUKOJEŤ RUČNÍ BRZDY
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY KŮŽE	INTERIÉR SPECIÁLNÍ ODHLUČNĚNÍ INTERIÉRU
INTERIÉR 3 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS Z STR	SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE	MOTOR 1422CC 66KW (90)
MOTOR BATERIE 70 AH	MOTOR ALTERNÁTOR 140 A
MOTOR SYSTÉM "STOP & START"	ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
PODVOZEK STANDARDNÍ ZADNÍ NÁPRAVA	PODVOZEK POSILOVAČ ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM
PODVOZEK 185/60 R 15	PODVOZEK 15"

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A#	MF W7062	Olejevý filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
A#	MF C35011	Vzduchový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
A	UFI 24.106.00	Palivový filtr UFI (UFI FILTERS, A)	1,00				
O+	FB 100497	Zátka olej. vany	1,00				
A#	MF CUK26010	Kabinový filtr s aktivním uhlím MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
O	6V0809957E	ochranný kryt podběhu L PŘ	1,00				
O	6V0809958C	ochranný kryt podběhu P PŘ	1,00				
O	6R0825235E	ochranný kryt mechaniky před.	1,00				

Číslo kalkulace / Číslo schválení

O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	4,10		
*		Drobný materiál	1,00		
		Materiál celkem před slevou			
		Sleva			
		Materiál celkem po slevě			

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M2 01390050	Doplňkové inspekční práce	0,50				
	M2 30010750	Odvzdušnění spojovacího okruhu	0,20				
+	M1 GtTFB	Provést Zátka olej. vany	0,10				
	100497						
+	M2 GtTFB	Výměna Zátka olej. vany	0,10				
	100497						
	K2 66162000	Výměna ochranný kryt podběhu L PŘ / Výměna ochranný kryt podběhu P PŘ	0,80				
	M2 10821900	Výměna ochranný kryt mechaniky před.	0,30				
	M2 23245551	Výměna vzduchový filtr	0,20				
	M2 20345550	Výměna palivový filtr	0,20				
	M2 85185550	Výměna pylový filtr	0,10				
	M2 01040036	Výměna Motorový olej	0,60				
	M2 01340000	Servisní prohlídka 7. rok	0,50				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	3,60				

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		10833,81
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		10833,81
DPH	21%	2275,10
Cena s DPH		13108,91
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		13108,91