

## Ceník - náhradní díly zvlhčovačů a odvlhčovačů

	Zvlhčovač Defensor MK5	Výkon 8 kg/h	Výkon 16 kg/h	Výkon 24 kg/h
<b>Typ komponenty</b>				
odporová topná tyč		2 448,00 Kč	2 448,00 Kč	2 448,00 Kč
napouštěcí ventil s filtrem		1 344,00 Kč	1 344,00 Kč	1 356,00 Kč
vyvýjecí nádoba		2 790,00 Kč	2 790,00 Kč	2 830,00 Kč
sběrná nádrž sedimentu		1 860,00 Kč	1 860,00 Kč	1 860,00 Kč
vypouštěcí čerpadlo		3 492,00 Kč	3 492,00 Kč	3 492,00 Kč
hladinová jednotka		2 784,00 Kč	2 784,00 Kč	2 784,00 Kč
ovládací panel		2 350,00 Kč	2 350,00 Kč	2 350,00 Kč
		<b>17 068,00 Kč</b>	<b>17 068,00 Kč</b>	<b>17 120,00 Kč</b>
<b>Celková částka</b>				<b>51 256,00 Kč</b>

	Odvlhčovač vzduchu Ekotez	TE 40	TE60	TE90
<b>Typ komponenty</b>				
ventilátor kompl.		348,00 Kč	390,00 Kč	777,00 Kč
kompresor kompl.		154,00 Kč	3 630,00 Kč	2 812,00 Kč
topné těleso		886,00 Kč	886,00 Kč	886,00 Kč
čidlo max. teploty topení		94,00 Kč	94,00 Kč	94,00 Kč
čidlo teploty okolí		240,00 Kč	240,00 Kč	240,00 Kč
čidlo teploty výparníku		300,00 Kč	300,00 Kč	300,00 Kč
deska tištěných spojů		1 586,00 Kč	1 586,00 Kč	1 586,00 Kč
		<b>3 608,00 Kč</b>	<b>7 126,00 Kč</b>	<b>6 695,00 Kč</b>
<b>Celková částka</b>				<b>17 429,00 Kč</b>

	Zvlhčovač Airtek PCMH 45 DW			Cena / 1ks
<b>Typ komponenty</b>				
rotační zvlhčovací buben				2 320,00 Kč
motor rotačního bubnu				1 560,00 Kč
ozubené kolečko ( pastorek )				493,00 Kč
				<b>4 373,00 Kč</b>
<b>Celková částka</b>				<b>4 373,00 Kč</b>
<b>Celková částka ( bez DPH )</b>				<b>73 058,00 Kč</b>

## Ceník - náhradní díly VZT - Kovona Karviná

Typ zařízení	Náhradní díl	typ , rozměry	počet kusů	cena
Kovona Karviná KDK 020	Elektromotor	Siemens 1,1 kW	1	1 929,00 Kč
	Ložisko	SKF YET/YEL 205	1	320,00 Kč
	Klínový řemen	SPZ 1100 lw	1	620,00 Kč
	Řemenice	SPA 160/1	1	564,00 Kč
Kovona Karviná KDK 040	Elektromotor	Siemens 2 kW	1	2 120,00 Kč
	Ložisko	SKF YET/YEL 205	1	260,00 Kč
	Klínový řemen	SPZ 1250 lw	1	740,00 Kč
	Řemenice	SPA 160/1	1	564,00 Kč
Kovona Karviná KDK 080	Elektromotor	Siemens 3,3 kW	1	2 860,00 Kč
	Ložisko	SKF YET/YEL 205	1	310,00 Kč
	Klínový řemen	SPZ 1550 lw	1	920,00 Kč
	Řemenice	SPA 160/1	1	564,00 Kč
<b>Celková částka ( bez DPH )</b>				<b>11 771,00 Kč</b>
<b>Souhrnná celková částka ( bez DPH )</b>				<b>84 829,00 Kč</b>

## Ceník - hodinové sazby servisních techniků

<u>Hodinové sazby serv.techniků - Technologie VZT</u>		
Po - Pa / 07:00 - 16:00 /		650,00 Kč
Po - Pa / 16:00 - 07:00 /		800,00 Kč
So,Ne a Sv / 7:00 - 16:00 /		1 200,00 Kč
So,Ne a Sv / 16:00 - 07:00 /		1 800,00 Kč
diagnostika závady / 1 hod.		5 000,00 Kč
konzultanská činnost / 1 hod.		1 500,00 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>10 950,00 Kč</b>
U konzultanské činnosti se předpokládá zpracování výstupu v elektronické podobě		
<b>Celková částka (bez DPH)</b>		<b>10 950,00 Kč</b>