

## PROTOKOL O OPRAVĚ č. 32400209

Strana 1/1

Vaše objednávka č. WEB SERVIS  
ze dne: 28.02.2024  
Technik:  
Typ záruky: Mimo záruku

**Odběratel:**  
Sušická nemocnice s.r.o.  
Chmelenská 117  
342 01 Sušice Sušice III, ČR  
IČO: 08176302  
DIČ: CZ08176302

**Příjemce:**  
Sušická nemocnice s.r.o.  
Chmelenská 117  
342 01 Sušice Sušice III, ČR

Pol.	Kat.č. / Popis / Výrobce	Sériové číslo / Lot	Inventární číslo	Kusů
1	<b>USS-RS8CF4W/WR</b> SAMSUNG MEDISON RS80A - digitální barevný ultrazvukový přístroj třídy Premium; S-Shearwave ;	S1EEM3HM400005Z		1
2	<b>USP-L04FFXB/WR</b> SAMSUNG MEDISON 4-15 MHz širokopásmová lineární sonda, Matrix technologie (LM4-15B); CO.,LTD.	K0MEM3GK400018Z		1

### Požadavek zákazníka:

oprava

### Popis závady:

poškozený povrch lineárních sond

### Popis provedené práce:

Provedena výměna poškozených ultrazvukových sond za jiné - repasované, přezkoušení funkčnosti.

### Spotřebované náhradní díly, materiál a práce:

Pol.	Kat.č. / Popis	Ks	Cena/kus	Sleva %	Cena bez DPH	DPH
1	<b>USP-L029F4A/WR</b> SAMSUNG MEDISON 2-10,5MHz širokopásmová lineární sonda (LA2-9A) SN: K0EKM3GK800049K , DEMO sonda	1	239 200,00	50,0%	119 600,00	21
2	<b>USP-L04FFXB/WR</b> SAMSUNG MEDISON 4-15MHz širokopásmová lineární sonda, Matrix technologie (LM4-15B) Lot: K0MEM3GMC00010N , DEMO sonda	1	263 120,00	50,0%	131 560,00	21

**Cena opravy (bez DPH):**

**251 160,00 Kč**

### Poznámky:

Záruční doba dle CN.

Doporučeno používat jiný ultrazvukový gel, např. Clinical, AquaSonic,...

**Chyba odstraněna:** ANO

**Datum:**

**Potvrzení opravy:**

**Provedena kontrola**

15.04.2024

**funkčnosti a bezpečnosti:** ANO

**Technik:**

(razítko a podpis)

Prosíme o zaslání potvrzeného protokolu zpět na naši adresu. Děkujeme