

Cena za provedení komplexní profylaktické kontroly systému VISO..... **63.900,- Kč bez DPH**
– rozsah kontroly viz. e-mail níže.

Předpokládaná doba komplexní profylaktické kontroly celého systému VISO 4-5 pracovních dnů – 2 technici.

Pokrytá zařízení pro profylaktickou kontrolu:

1	VISO 101	Skříň řídicí jednotky VISO 2002
1	VISO 103	Kanál BMIS (80MHz)
1	VISO 105	Kanál JSVV
1	VISO 106	Kanál telefonního prostupu VTS/GSM
1	VISO 108	Brána GSM
1	VISO 111	Sestava PC včetně mikrofonu
1	VISO 114	Anténa všesměrová (v pásmu 80MHz)
1	VISO 115	Anténa všesměrová (v pásmu 160MHz)
2	VISO 301	Bytový přijímač
77	VISO 401	Bezdrátový hlásič VISO 2002 - jednosměrný
77	VISO 412	Přijímací anténa všesměrová k BH (v pásmu 80MHz)
173	VISO 408	Tlakový reproduktor – 80hm/15 W
1	VISO 601	SW VISO 2002
3	VISO 446	Ultrazvukový snímač vodní hladiny
1	VISO 602	SW VISO vzdálená stanice
1	VISO 603	SW VISO - METEO

Pracovní činnosti, které musí naši technici vykonat:

Prohlídka vysílače

Kontrola skříně vysílače, mechanické upevnění, kontrola vodičů, očištění

Kontrola napětí napájecího zdroje

Kontrola nastavení vysokofrekvenčního výkonu – vf. Wattmetr (podléhá ČTÚ)

Kontrola konektoru napáječe

Kontrola funkce anténního systému před a po jeho revizi – PSV metr

Kontrola dokumentů, které musí být povinně k dispozici SIR (Státní inspekce radiokomunikací)
(nebo oblastně příslušné inspekci ČTÚ)

Odstranění závad, nezahrnuje náklady na náhradní díly, případně náklady na opravu zařízení u výrobce

Prohlídka anténního systému

Kontrola antény, napáječe a připojovacího konektoru

Výměna samovulkanizační pásky kryjící konektory

Kontrola mechanického uchycení antény
Kontrola nosného prvku antény a jeho upevnění ke konstrukci objektu
Kontrola stavu koaxiálního kabelu antény
Kontrola uzemnění nosné konstrukce
Dotažení mechanických spojů
Ošetření vzniklé koroze
Po celkové revizi opět změření anténního systému PSV metrem
Odstranění závad, nezahrnuje náklady na náhradní díly, případně náklady na opravu zařízení u výrobce

Prohlídka venkovních přijímacích částí
Kontrola uchycení venkovních zařízení systému
Kontrola venkovních plášťů
Kontrola kabeláže (koax. Kabel a vodič 230V)
Kontrola všech modulů venkovních zařízení
Kontrola napájecího systému
Ověření funkce zálohovací automatiky a AKU
Ošetření vzniklé koroze
Odstranění závad, nezahrnuje náklady na náhradní díly, případně náklady na opravu zařízení u výrobce