

Zhotovitel:

Stadler Service AG
Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang, Švýcarsko
IČ: CHE-214.966.186, DIČ: CHE-286.235.756

Objednatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava
IČ: 61974757; DIČ: CZ61974757; plátce DPH
Bank.spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.5708761/0100
Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104

1. evidenční číslo vozu: 1713 2.typ údržby: SP
3. celkové Km: 319 493 km 4.Km od posl. údržby : /

5. agregáty na vozidle: 6.Stav tach. (Km):

Typ agregátu	Název agregátu	ano/ne
RDST	TAIT TM 8105	ano
Pantograf	Stemman Fb 800.080	ano
OIS na voze	Viz příloha OIS na voze	ano

6. poznámky:

Kamerový systém, výhybková tyč, metlička, tyč na stažení PTG, háček plošiny, hasicí přístroj, Folie na oknech

7. stav vozidla - poškození:

poškozené sedáky v počtu.....ks,

V případě nejasností volat [redacted]

8. požadovaný rozsah opravy: fixní práce dle vnitropodnikové směrnice

Odstavení vozidla na kolejích DPO v rámci prováděné opravy jde na vrub DPO

9. vícepráce mimo fixní práce a ceník:

1.	Otočení podvozku
2.	závesy kol. brzd =DPO
3.	výměna kol -M170
4.	plenty upravit
5.	modifikovat pískovače
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	

10. prohlídka bude ukončena dne bez MO: 04.07.2024

11. datum převzetí do prohlídky: 30.05.2023

Za objednatele (podpis):

Za zhotovitele (podpis):