

ODBĚRATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

97477

tel.: mobil: 139

e-mail:

vyřizuje:

Reinerova 811/5163 00 Praha 17, Řepy

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednávkáme:

Servis vozidla dle přiloženého rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ČERVEN 24 24. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 10. 06. 2024

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	07.06.2024 10:14:01	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	10.06.2024 09:37:43		
Datum ceníku ND	01.06.2024	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PRG-97477		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	03.06.2024
Stav km	114 803 km	Konec opravy	07.06.2024

Výbava

PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHRÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ INTERIÉR KLIMATIZACE INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM INTERIÉR ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA S OSVĚTLENÍM INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ INTERIÉR VERZE INTERIÉRU ÚPRAVA HLINÍK INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM MOTOR 1595CC 66KW (90) PODVOZEK 195/55 R 15 PODVOZEK ELEKTROHYDRAULICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ PODVOZEK 6.0J X 15"	KAROSERIE KOMBI VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ SKLA SILNĚ TÓNOVANÁ Z VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD) INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY PLAST INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ INTERIÉR VZADU DĚLENÉ INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S MULTIFUNKČNÍM DISPLEJEM MOTOR ALTERNÁTOR 110 A ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 22 MM PODVOZEK 15" SATELLITE PODVOZEK KONTROLA STABILITY
---	--

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A#	CO 220125S	Výpustní šroub olejové vany CORTECO (CORTECO, A)	1,00				
A#	MH OX388D	Olejový filtr KNECHT (KNECHT, A)	1,00				
A#	MF WK823/2	Palivový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
O+	NX15	NEXEN 195/55/15/85H	4,00				
A#	BO 3397009051	Stěrače BOSCH AEROTWIN 530 mm + 530 mm (BOSCH, OE)	1,00				
O#	5J1955023D	mechanismus stěračů čelního skla	1,00				
O#	5J1955113A	motorek stěračů čelního skla - VALEO - Nový ND	1,00				
A#	ST VR252	Stěrač VALEO SILENCIO 405 mm - zadní (VALEO, OE)	1,00				

Číslo kalkulace / Číslo schválení

A# MF CU26010	Kabinový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00
O 6R0825235E	tlumící vrstva, mech. části před.	1,00
O 05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	4,30
*	Drobný materiál	1,00
	Materiál celkem před slevou	
	Sleva	
	Materiál celkem po slevě	

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M2 01390050	Doplňkové inspekční práce	0,50				
	M2 20345581	Výměna palivový filtr	0,20				
+	M1 GtT8701	Provést OZON	1,00				
	K1 92221950	Výměna mechanismus stěračů čelního skla	0,20				
	M1 92431900	Výměna stírací lišta, stěrač zadního skla	0,20				
	M2 85185580	Výměna pylový filtr	0,10				
	K1 66441901	Demontáž a montáž mřížka torpéda	0,40				
	M1 10821900	Výměna tlumící vrstva, mech. části před.	0,30				
	M2 01030000	Servisní prohlídka 120 000 km	0,90				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	3,80				

Ostatní

Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
ELIT85	Geometrie kontrola včetně seřízení	1,00				
	Ostatní celkem					

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		27490,44
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		27490,44
DPH	21%	5772,99
Cena s DPH		33263,43
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		33263,43