

: U_i `IbfbYa cWbJW'D`nY

ÒãçããÓ^} ^z^ÁFG ÆÉÆÉÉÁÚ]: ^

Uàbã} | ç|ãÁ ð|| K 24/1282/OTO/Mo

Datum vystavení: 08.03.2024

Objednávající:

Objednavatel: : U_i `IbfbYa cWbJW'D`nY
Edvarda Beneše 1128/13
' \$%\$D`nY

Dodavatel: Medisap,s.r.o.
Na rovnosti 2244/5
130 00 Praha 3

Q UK 00669806 ÖQ K CZ00669806
Bankovní spojení: B6` Yg_z`bzfcXbfbVUb_U
 33739311/0710
Plátce DPH: Ano

Q UK 48029360 ÖQ K CZ48029360
Telefon:
Fax: 225 001 522
E-mail: servis@medisap.cz

CV^YXbzj za Yi `Jzg'dYf]cX]W_ci `gYfj]gbf]bbcghi `bYi j YXYb W `ND

Název	Výrobní model	J f" "	bj" "	Inventární úsek
8Uñ a `d yhfYU]nUW	Záruka	Gyfj]gbf]bbcgh		Tel. kontakt
T[] ã:Á 0\ç	Solar 8000i	SE410498722G	36267	Kardiochirurgie - RES Lo
13.05.2025	17.03.2013	BTK12		377104140, 377104143
T[] ã:Á 0\ç	Solar 8000i	SE410498721	36266	Kardiochirurgie - RES Lo
13.05.2025	17.03.2013	BTK12		377104140, 377104143
T[] ã:Á 0\ç	Solar 8000i	SE410498718G	36265	Kardiochirurgie - RES Lo
13.05.2025	17.03.2013	BTK12		377104140, 377104143
T[] ã:Á 0\ç	Solar 8000i	SE410498712G	36262	Kardiochirurgie - RES Lo
13.05.2025	17.03.2013	BTK12		377104140, 377104143
T[] ã:Á 0\ç	Solar 8000i	SE410498708G	36261	Kardiochirurgie - RES Lo
13.05.2025	17.03.2013	BTK12		377104140, 377104143
T[] ã:Á 0\ç	Solar 8000i	SE410498706G	36260	Kardiochirurgie - RES Lo
13.05.2025	17.03.2013	BTK12		377104140, 377104143
T[] ã:Á 0\ç	Solar 8000i	SE410498705G	36258	Kardiochirurgie - RES Lo
13.05.2025	17.03.2013	BTK12		377104140, 377104143
T[] ã:Á 0\ç	Solar 8000i	SE410498704G	36259	Kardiochirurgie - RES Lo
13.05.2025	17.03.2013	BTK12		377104140, 377104143
T[] ã:Á 0\ç	Solar 8000i	SE410498711G	36263	Kardiochirurgie - RES Lo
13.05.2025	17.03.2013	BTK12		377104140, 377104143
T[] ã:Á 0\ç	Solar 8000i	SE410498714G	36264	Kardiochirurgie - RES Lo
13.05.2025	17.03.2013	BTK12		377104140, 377104143

