



XXX

SPECIFIKACE PRACÍ

NKP SZ Telč – Hlavní nádvoří –

Odstranění nedostatků na oknech a dveřích

Specifikace:

V listopadu 2023 ukončil NPÚ smlouvu s dodavatelem prací na akci NKP SZ Telč – Obnova fasád Hlavního nádvoří. Výplně otvorů byly investorovi předány s vadami a nedodělky. Záměrem NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích je odstranění vad a nedodělků na oknech a dveřích, blíže specifikovaných v příloze PR2 Rozpočet.

Postup práce na dřevěných konstrukcích oken a dveří, požadovaný v původním zadávacím řízení - tyto postupy je nutno dodržet v adekvátním rozsahu.

Práce na repasi oken, dveří a vrat zahrnuje zejména:

Čištění:

xxx

Opravy a zásahy na konstrukci:

xxx

Příprava a nanášení povrchových úprav:

xxx

Montáž a oprava doplňků:

xxx

Poznámka:

xxxx

Doporučené technologie a materiály:

xxxx

PRVEK	ZÁVADY	CENA BEZ DPH
D90 Dveře do jižního paláce	zrezivělé ozdobné panty, přecínovat uvolněná klika, použité špatné matky, chybí šrouby zástrč chybí šrouby dveře mají velkou vůli	9 500,00
O 116.1 puccimra	okno drhne doplnit a spasovat kování	4 500,00
O 116.2 justiční sál	drhne zavírání doplnit a spasovat kování	5 500,00
D43 Dveře do severního paláce	doplnit hřebíky v kování vyměnit zámek FAB chybí horní šoupě - doplnit dveře drhnou spadá klika uvolněný práh přecínovat kování	34 500,00
D 113.1 dveře falešné	srovnat lišty okolo skla	8 000,00
D 113.2 dveře do tunelu	osadit sklo srovnat lišty kolem skla nově natřít ozdobnou mříž	10 000,00
O 48.1 vedle dveří na balkon	puchýře spodní okno - okapnice drhne o olovo	5 000,00
O 48.2	puchýře	5 000,00
O 115.1 depozitář	nefungují dorazy odstranit staré nátěry z rámu	9 000,00
O 115.2 depozitář	nefungují dorazy odstranit staré nátěry z rámu vrchní šoupě nefunguje	10 000,00
O 55	na vrchním okně dře okapnice na prostředním okně dře okapnice, zkrátit, naráží do rámu	10 000,00
O 56.1, 56.2	nefunkční kování (panty, klíčky, okapnice) tato tři okna odvézt na dílnu	20 000,00
D 66 ze zlatého sálu na arkádu	nevybroušený tmel špatná barva upevnit kliku natřít svislé prkno prahu	32 000,00
D42 z hlavního nádvoří do sklepa	chybí klika, přítuha, čepy pro střední čepy, klapačka předělat panty tak, aby zavírání fungovalo	40 000,00
dveře na malý dvorek	chybí háček uvolněné hřeby u kliky povolují se panty	3 500,00

CELKEM bez DPH

206 500,00

DPH

43 365,00

CELKEM vč. DPH

249 865,00