

Objednávka OBJ - ZZS - 015714	Dodavatel: SW Automobily s.r.o. Daimlerova 202, 362 11 Jenišov
Datum založení: 20. 6. 2024 12:27:57	Odběratel: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary IČ: 00574660 DIČ: CZ00574660 Kontakt:
Objednal: [REDACTED]	
Termín dodání: Nejkratší možný	
Způsob dopravy: Osobní převzetí	
Způsob platby: Převodem na účet (fakturou)	
Dodací adresa: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C 360 06 Karlovy Vary	

Objednávám u Vás následující:

- MB Sprinter 3K9 2374 příprava vozu pro nasazení do Ostrova
- servisní prohlídka
 - výměna brzd
 - zápach výfukových plynů, píská při akceleraci
 - kontrola, dotažení ruční brdy, účinnost
 - výměna západky bezpečnostního pasu řidiče (utržené jedno lanko)
 - výměna motorové baterie, špatný start i na kabelu

Odhad ceny

Kód	Název	Množ.	Jedn.	Cena za jednotku	Celkem za položku
	oprava	1	ks	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	SP	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	brzdy	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	brzda ruční	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	západka pasu	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	baterie	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč

Hodnota objednávky: 62 000,00 Kč